

**Акт
проверки элементов благоустройства и спортивного оборудования
на прочность и устойчивость
в МБДОУ «Детский сад № 43 «Ручеек»**

20.05.2026

Комиссия в составе заместителя заведующего по ХР Анисимовой Е.Н., старшего воспитателя Кустовой С.В., председателя ППО Хомюк И.Н., составили настоящий акт об осмотре элементов благоустройства, МАФов и спортивного оборудования на территории ДОУ на прочность и устойчивость.

1 группа

Качалка на пружине «Пароходик», песочница, шведская стенка – стремянка, столик «Ромашка».

2 группа

Качалка на пружине «Дельфин», шведская стенка - стремянка, песочница, столик «Ромашка».

3 группа

Качалка на пружине «Лошадка», песочница, столик «Ромашка», лаз в круге «Цыпленок».

4 группа

Качалка на пружине «Пароходик», шведская стенка - стремянка, песочница, столик «Ромашка».

5 группа

Качалка на пружине «Бабочка», песочница, лаз в круге «Цыпленок», столик «Ромашка».

6 группа

Качалка на пружине «Мотоцикл», песочница, столик «Ромашка».





Спортивная площадка

Лабиринт «Локомотив», спортивный комплекс «Шведская стенка», «Бум» бревно, мишень, шагход, шагход, волейбольная сетка со стойками, дуги для лазанья, щит баскетбольный.

В ходе проверки установлено, что все элементы благоустройства, МАФы и спортивное оборудование расположенные на территории ДОУ находятся в хорошем состоянии, исправны, устойчивы, пригодны для использования, соответствуют возрасту детей, выдерживают тяжесть весом 58кг+60кг:

Воспитателям поручено контролировать устойчивость МАФов, в случае аварийной ситуации сообщить комитету по охране труда ДОУ.

Члены комиссии:

| | |
|--|---------------|
|  | Е.Н.Мацук |
|  | Е.Н.Анисимова |
|  | С.В.Кустова |
|  | И.Н.Хомюк |