

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 69 «Радуга»

А.Е.Родина

2025 года

АКТ № 1

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от «22» мая 2025 года

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

председателя: Родиной А.Е., заведующего;

членов комиссии: Шагеевой А.Н., заместителя заведующего по хозяйственной работе;

Ахметшиной Э.Ф., заведующего производством, уполномоченного по охране труда

составили настоящий Акт в том, что нами был проведен осмотр игровых площадок на территории МБДОУ «Детский сад № 69 «Радуга» на предмет проверки прочности, устойчивости и исправности элементов благоустройства (МАФов), а также соответствия нормам безопасности жизни и здоровья воспитанников.

Образовательная организация: МБДОУ «Детский сад № 69 «Радуга» (далее – Детский сад).

Адрес: 423812, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60 лет Октября, дом 1 (7/12).

Комиссия отмечает:

1. Игровые площадки расположены на территории Детского сада вокруг здания, всего насчитывается 12 игровых площадок. На каждой игровой площадке имеется место: для самостоятельной двигательной активности, песочница, МАФы. Установленное оборудование исправно, устойчиво и безопасно для организации игровой деятельности во время прогулок, соответствует нормам охраны труда, возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Территория игровых площадок имеет ровное покрытие, опасные предметы отсутствуют, что обеспечивает безопасность воспитанников.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.    | Веранда – 12 шт.          | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 2.    | Песочницы – 12 шт.        | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 3.    | «Кораблик» - 1 шт.        | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 4.    | «Мостик» - 4 шт.          | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 5.    | «Домик» - 1 шт.           | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 6.    | «Беседка» - 1 шт.         | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 7.    | «Колодец» - 1 шт.         | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 8.    | «Корабль» - 1 шт.         | без повреждений   | не выявлено       |               |

2. Педагогические работники Детского сада прошли обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса при организации и проведении прогулок с воспитанниками.

3. Замечания и предложения комиссии: нет.

4. Заключение комиссии: игровые площадки к эксплуатации в летний оздоровительный период 2025 года готовы.

Председатель комиссии: /Родина А.Е./

Члены комиссии: /Шагеева А.Н./

/Ахметшина Э.Ф./



## АКТ № 2

### осмотра и проверки оборудования спортивных площадок

от «23» мая 2025 года

**Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:**

председателя: Родиной А.Е., заведующего;

членов комиссии: Шагеевой А.Н., заместителя заведующего по хозяйственной работе, председателя ППО;

Ахметшиной Э.Ф., заведующего производством, уполномоченного по охране труда составили настоящий Акт в том, что нами был проведен осмотр спортивных площадок на территории МБДОУ «Детский сад № 69 «Радуга» на предмет исправности спортивного оборудования и соответствия нормам безопасности жизни и здоровья воспитанников

Образовательная организация: МБДОУ «Детский сад № 69 «Радуга» (далее – Детский сад).

Адрес: 423812, Республика Татарстан, город Набережные Челны, бульвар 60 лет Октября, дом 1 (7/12).

Комиссия отмечает:

1. Спортивные площадки расположены на территории Детского сада вокруг здания, всего насчитывается 2 площадки. На спортивных площадках сооружения исправные, устойчивые, хорошо закреплены, соответствуют нормам охраны труда, возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Территория спортивных площадок имеет ровное покрытие, опасные предметы отсутствуют, что обеспечивает безопасность воспитанников.

Перечень оборудования:


| № п/п | Наименование оборудования               | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.    | «Ворота» - 2 шт.                        | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 2.    | «Стойка для волейбольной сетки» - 2 шт. | без повреждений   | не выявлено       |               |
| 3.    | «Мостик» - 1 шт.                        | без повреждений   | не выявлено       |               |


2. Педагогические работники Детского сада прошли обучение и проверку знаний по охране труда, безопасной организации работы при осуществлении образовательной работы по физической культуре с воспитанниками.

3. Замечания и предложения комиссии: нет.

4. Заключение комиссии: спортивные площадки к летнему оздоровительному периоду 2025 года готовы. Проведение физкультурных занятий и спортивных мероприятий разрешено.

Председатель комиссии:  /Родина А.Е./

Члены комиссии:  /Шагеева А.Н./

 /Ахметшина Э.Ф./