

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад №96 «Умничка»  
Г.В. Рыжкова  
« 03 » апреля 2022г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктура (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка».

1.2. Адрес объекта 423811, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Татарстан, д 20(51/02).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-этажей, 3573,5 м<sup>2</sup>

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10344 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423811, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Татарстан, д 20(51/02).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 06.07.2020 года № 3206.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республики Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживаемому населению)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с ментальными нарушениями.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность (220 детей сотрудников 65, родителей 440)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

### 3. Составные доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом по проспекту Сююмбике до остановки «Татарстан» автобус: № 12,35, трамвайная остановка «Татарстан»: № 6, 8, 9, 10; по улице Шамиля Усманова остановка 51 комплекс, автобус: №1, 12, 22, 26, 42, 43.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	Б

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта частично доступны для некоторых категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть): Согласование.  
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет.

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 96 «Умничка»  
\_\_\_\_\_ Т.В.Рыжкова  
« \_\_\_\_ » апрель 2022 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

«20» апреля 2022 года

**1. Общие сведения об объекте.**

1.1. Наименование (вид) объекта «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка».

1.2. Адрес объекта 423811, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Татарстан, д 20(51/02).

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3573,5 м<sup>2</sup>

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10344 м<sup>2</sup>.

1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423811, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Татарстан, д 20(51/02).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 06.07.2020 года № 3206.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с ментальными нарушениями.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность (220 детей сотрудники 65, родители 440)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом по проспекту Сююмбике остановка «Татарстан» автобус: № 12,35, трамвайная остановка «Татарстан»: № 6, 8, 9, 10; по улице Шамиля Усманова остановка 51 комплекс, автобус: №1, 12, 22, 26, 42, 43.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	Б

\* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,4
2.	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		6,9,10,11
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		7,8
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта частично доступны для некоторых категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение.

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

#### 5. Особые отметки.

Приложения:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Результаты, прилегающей к объекту           | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                     | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                     | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта            | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений           | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте     | на <u>1</u> л. |
| 7. Результаты фото фиксации на объекте 13 фото | на 13 л.       |

Председатель комиссии:  
Заведующий МАДОУ «Детский сад №96 «Умничка» \_\_\_\_\_ Т.В.Рыжкова

Члены комиссии:  
Заместитель заведующего по хозяйственной работе \_\_\_\_\_ В.П.Новичкова

Председатель профсоюзной организации \_\_\_\_\_ Г.Р.Гилязова

Уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_ Л.М.Аглиева

Эксперт по обеспечению доступной среды  
для инвалидов и маломобильных групп населения \_\_\_\_\_ А.Д. Натифов



**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка»,  
г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Большие перепады высот	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Пороги и бордюры высокие	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствует второй поручень и отсутствует отметки крайних ступень, отсутствует пандус	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует	К,О,У	Установка пандуса-	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-		Доступ обеспечен	К,С,О,Г,У	Установка знаков парковки для инвалидов	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1,2,4	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ частично обеспечен, в адаптации нуждается.

**I. Результаты обследования:**

**2. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка»,  
г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствует второй поручень Не отмечены крайние ступени	К,С,О,Г,У		Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует пандус	К,О,У		Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Доступ частично обеспечен	К,О,С,Г,У	-	-
2.5	Тамбур	есть			Доступ частично обеспечен	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание, площадка перед дверью	Отсутствует тактильная разметка и пандус		3,5	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка».

г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Доступ частично обеспечен	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует отметка на ступеньках	С, Г,У	Индексация крайних ступней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К,О	-	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует	К,О	-	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть			Доступ частично обеспечен	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Доступ частично обеспечен	К,С,О,Г,У	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		6,9,10,11	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №96 «Умничка»

г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Доступ частично обеспечен	С,Г,У		Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		7,8	Доступ частично обеспечен	К,С,О,Г,У		Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		7,8	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №96 «Умничка»,  
г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20

№ п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12,13	Доступ частично обеспечен	К,О,С,Г,У	Отсутствует поручен	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида №96 «Умничка»,  
г. Набережные Челны, улица Татарстан, д 20

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют визуальные средства	К,С,Г,О,У	-	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система	К,С,Г,О,У	-	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильная разметка	С	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ не обеспечен, нуждается в адаптации.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Φοτο Νο 9



Фото № 10



Φοτο Νο 11



Фото №12



Фото № 13



Приложение к протоколу заседания  
Заседания организационного комитета  
инновационного образовательного учреждения «Восток-Юг»  
Муниципальное кадетское общеобразовательное учреждение «Восток-Юг»  
И. И. Пузырев