АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
МАДОУ «Детский сад № 96 «Умничка»

от 16 мая 2025г.

Адрес установки

г. Набережные Челны, улица Татарстан, дом 20 (51/02)

Комиссия в составе:
Председатель: заведующий МАДОУ – Рыжкова Т.В.
Члены комиссии:
Зам. зав. по х/р – Галиева З.Р.
Старший воспитатель – Паймухина С.А.
Старшая мед. сестра – Исламова В.Г.
провела ревизию установленного на детских площадках оборудования для игр и отдыха детей на предмет прочности, устойчивости, соответствия возрасту, наличие опасных предметов. В результате чего выявлено что МАФы на детских игровых площадках исправны, устойчивы, колющих и режущих предметов не обнаружено. Крепления в норме.
Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы и спортивное оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Характеристика игровых площадок:
На территории ДОУ находятся 12 игровых площадок и спорт площадка, 12 веранд (теневые навесы). Поверхность игровой зоны частично засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.
Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Все МАФы надежно закреплены в земле. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.
Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.
Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Стойки, шведские стенки надежно закреплены в земле, не имеют механических и коррозийных повреждений

(повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и спортивного инвентаря подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Заведующий МАДОУ№ 96 «Умничка» _____ Рыжкова Т.В.

Зам. зав. по х/ч _____ Галиева З.Р.

Старший воспитатель _____ Паймухина С.А.

Старшая мед. сестра _____ Исламова В.Г.