

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБДОУ « Детский сад №17»



Р.Р. Батыршина

2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
N - 03/2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 422985 Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы, 37
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
-отдельно стоящее здание 2 этажа. 1 цокольный. 1055,4 кв. м  
-часть здания - этажей (или на - этаже), кв. м - наличие прилегающей) земельного участка (дш нет); 5181,1кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1972 , последнего капитального ремонта 2020 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 комбинированного вида «Березка» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 422985, Республика Татарстан, г. Чистополь, 40 лет Победы, д.37
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 422980. Республика Татарстан. г. Чистополь, ул. Бебеля д.129

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование  
 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование  
 2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста от 1 до 7 лет  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 115 человек  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами N21, 22, 5, 1, 12 до остановки «Мельничная площадь»

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м  
 3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет),  
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; пет  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3..Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,О, К,С)
2	Вход ( входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,К), ДУ(С)

3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. эвакуации	ДЧ-И(Г,О,К,С)
4	Зона целевого назначения здания целевого посещения объекта	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,О,К,С)
6	Система информации и связи на всех зонах	ДЧ-И(Г,О,К), ВНД(С)
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта)	ДП-В

<\*>Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г, О, К), ДУ(С)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта вид работы <*>
1	Территория, прилегающая к зданию ( остановки, стоянки)	Текущий ремонт (ежегодно)
2	Вход и выходы в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. пути эвакуации	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания целевого посещения объекта	Организационные мероприятия
5	Санитано-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах	Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту от остановки до транспорта	нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения плана адаптации объекта\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ:В или ДП:В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),прилагается

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <https://yandex.ru/profile/195809207426>

(наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от ” ” марта 2022г.

2.Акта обследования объекта: N акта от ” ” марта 2022 г.

3. Решения Комиссии от ” ” марта 2022 г.

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБДОУ « Детский сад №17»

\_\_\_\_\_ Р.Р. Батыршина

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктурЫ)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 03/2022

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта учебно-административное здание

1.2. Адрес объекта 422985. Республика Татарстан г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д.37

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1055.4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (дц нет); 5181.1 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972 , последнего капитального ремонта 2020

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ДЦ  
2022

1.6 Название организации, (полное юридическое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №17 комбинированного вида «Березка» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

1.7 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 422985. Республика Татарстан г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д.37

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь ул. Бебеля д.129

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 115 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусами № 21, 22, 12, 1, 30, 6 до остановки «Мельничная площадь»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет) НЕТ

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 59.13330.2016

п/п	Категория инвалидов вид населения	Вариант организации д ости объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая зданию(участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. п эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки)	нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель МБДОУ « Детский сад №17»

\_\_\_\_\_ Р.Р. Батыршина

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной  
инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 8-03/2022**

\_\_\_\_\_ г. Чистополь \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » марта 2022 г.

Наименование \_\_\_\_\_  
территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада

1.2. Адрес объекта 422985 г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д.37

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1055.4 кв. м

- часть здания: этажей (или на - этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка; ДА 5181.1 кв. м

1.4. Год постройки здания 1974 последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022,

Капитального ремонта 2020 год.

1.6. Название организации, (полное юридическое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №17 комбинированного вида «Березка» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 422985, Республика Татарстан, г. Чистополь, 40 лет Победы, д.37

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусами №21,22,12,30.1 до остановки «Мельничная площадь»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Ф нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту; акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта о мы обслуживания
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «А»
4	с нарушениями зрения	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями слуха	По варианту «Б»
6	с нарушениями умственного развития	=

<\*> Указывается один из вариантов- . ” А ”Б”, “ДУ“, ”ВНД”

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,О,К,С)	1-3
2	Вход входы в здание	ДЧ-И (Г,О,К), ДУ(С)	4-5
3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч пути эвакуации	ДЧ-И(Г,О,К,С)	6-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	13, 16-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,К,С)	20-22
6	Система информации и связи на всех зонах	ДЧ-И(Г,О,К), ВНД(С)	3, 4, 10, 12-14

7	Пути движения к объекту от остановки транспорта	ВНД	
---	---	-----	--

---

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г, О, К), ДУ(С)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию асток)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания целевого посещения объекта	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ до 2030

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации дч-в или дц:в

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть);

##### 4.4.1. Согласование на Комиссии

\_\_\_\_\_ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

6. Приложения

1. Результаты обследования
- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здание                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Руководитель  
рабочей группы  заведующий Батыршина Р.Р.  
(Подпись)

должность Ф.И.О

Члены рабочей группы  старшая мед сестра  
Махмутова Н.И.

(Подпись)

Сунгатуллина А.М. (Подпись)

 старший воспитатель

Приложение № 1 к Акту  
 обследования ОСИ к  
 паспорту доступности  
 ОСИ от март 2022 г. №\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) здание детского сада  
г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявление нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	№ фото	Содержание	Значимо для (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		Не выявлено	К,О,Г,С	-	Не нуждается
1.2	Путь (пум) движтмя на территории	есть	1-2	Не выявлено	К,О,Г,С	-	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	Отсутствует разметка парковочного места	К,О	Обозначить парковочное место для МГН	Текущий ремонт

				для		разметкой 01.52.4 СП 59.133302015)	
--	--	--	--	-----	--	--	--

11 Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3 А Акта обследования оси)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)			1-3	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и для инвалидов на кресле-коляске, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

Приложение № 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от март 2022 г. №\_\_

I Результаты обследования  
2. Входа (входы) в здание  
Учебно-административное здание г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	№ фото	Содержание	Значимо (категория) для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	<u>Лестница (наружная)</u>	есть	<u>4</u>	Отсутствуют: завершающие горизонтальные части поручня; контрастная полоса на краевой ступени лестницы; предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед подъемом и спуском на лестницу, отсутствует кнопка вызова персонала		Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем с завершающими горизонтальными частями, ширине марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением. (п. СП 59.13330.2016). Установить: тактильную противоскользящую контрастную полосу на первой и последней краевой ступени лестничного марша - шириной м.;	Текущий ремонт



						предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед подъемом и спуском на лестницу - на расстоянии 0,3м, шириной 0, 5-0,6м, с высотой рифа 5мм (п.5.1.1осп 59.13330.2016); Установить кнопку вызова персонала	
2.2	Пандус (наружный)	есть		Отсутствуют: второй поручень на высоте 0,7м; завершающие горизонтальные части поручня; по продольным краям марша пандуса не установлены бортики высотой не менее 0,05 м.		Рекомендуется оборудовать пандус поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м и с завершающими горизонтальными частями, длиннее наклонной части пандуса на м с не травмирующим завершением. (п. 6.2.1 СП 59.133302016); По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0.05 М. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Входная площадка (перед дверью)	4	Не выявлено	О,С,К,Г	-	Не нуждается
2.4	Дверь(входная)	есть	4	Высота порога в дверном проеме более 0,014 м; Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери; на входных дверях яркая контрастная маркировка установлен не по норме; рядом с дверью со стороны дверной ручки отсутствуют:	К,О,С	Обеспечить: высоту порога входной двери не более 0,014м ( п.6.1.5СП 59.13300,2016); контрастность ручек входной двери в здание отношению 2к цвету двери (п. 6.1СП 59.13330.2016); предусмотреть яркую контрастную маркировку на прозрачном	

				знаки, указывающие на доступность здания; дублирующая табличка с шрифтом Брайля с наименованием учреждения; у доводчика нет задержки 5 сек.; не установлены предупреждающие тактильно-контрастными указатели, перед дверью		полотне дверей в соответствии с п. 6.1.6 СП 59.13330.2016; рекомендуется установить: знаки, указывающие на доступность объекта (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019); дублирующую табличку с шрифтом Брайля с наименованием учреждения (п. 6.5.9 СП 59, 133302016); доводчик привести, установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед дверью на расстоянии шириной с высотой рифа 5 мм (п.6.2.3 сп 59.13330.2016)	
2.5	Тамбур	есть	-	Не выявлено	К,О	-	Не нуждается

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид пункту 4. Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(Г,О,К),ДУ(С)		4-5	Текущий ремонт. организационные мероприятия

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно.

\* \* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно с нарушением зрения, частично избирательно с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и

инвалидов на кресле-коляске, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

Приложение №3  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ  
 от март 2022 г. №\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации помещений здания  
детского сада

г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

	Наименование функционально планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалид а (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, бикон)	есть	6- 8	Не выявлено	О,С,К,Г		Не нуждается
3.2	Лестница (Внутри здания)	есть	9	Отсутствует контрастная противоскользящая полоса на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О,С,К,Г	Обозначить первые и последние проступи краевых ступеней лестничных маршей контрастной противоскользящей полосой (п.6.2.8 СП59 13330.2016)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или лодьемнић)	нет	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть	10-14	<p>Ширина дверей: 2 створки 2 створки</p> <p>Высота порогов на путях движения более 0,014 м;</p> <p>Рядом с дверьми со стороны ручки отсутствуют информмирующие тактильные таблички о назначении помещения</p>	О,С,К,Г	<p>Обеспечить: Установить информационную табличку для идентификации кабинета на стене со стороны дверной руки, на высоте от 1,2 до м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного (п. 6.2.1.5, ГОСТ Р 51671-2020)</p> <p>Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля (п. 6.2.1.16, п. 62.1.17, п.6.4.1-6.4.5 ГОСТ Р</p>	Текущий ремонт, Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.н. зоны безопасности)	есть	14-15	<p>Отсутствует тактильная мнемосхема (пуп. движения МГН по зданию); нег обозначения путей светонакопительными полосами;</p> <p>отсутствует: противоскользящая контрастная полоса на краевой ступени лестницы; высота порогов на путях эвакуации более 0,014 м; ширина дверей не соответствует норме; на лестнице отсутствует поручень на высоте 0,9м</p>	О,С,К,Г	<p>Предусмотреть тактильную мнемосхему (пути движения МГН по зданию) (п. 6.5.2, 6.5.3 6.2.19, 8.1.6 СП 59.13330 2016);</p> <p>установить светонакопительные полосы на всем пути движения до выхода ( п 8.1.7 СП 59.13330.2016);</p> <p>установить: тактильную противоскользящую контрастную полосу на краевой ступени лестницы - шириной 0,08-0.1м. (п,6.2.8 СП 59.1330.2016)</p> <p>Высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м(п. 6.2.4 СП 59.13330.2016):</p> <p>Установить поручень на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями П 6.2.11 СП 59.13330.2016)</p>	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования оси)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в гм- путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,О,К)		6-15	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов на кресле-коляске, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

Приложение №4(1)  
 обследования ОСИ  
 доступности ОСИ  
 от « » марта 2022г. N\_

I Результаты обследования:  
 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант  
 — зона обслуживания инвалидов помещений здания детского сада  
г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

№ n/p	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные замечания и				Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория )	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16- 19	Рядом с дверьми со сторон ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения	О,С,К,Г	Установить дублирующие таблички с шрифтом  (п. 6.2.1.16, п. 6.2.1.17, п. 6.4.1-64.5 ГОСТ Р 51671-2020	Организационны е мероприятия
4. 2	Зальная форма обслуживания	есть	13	Рядом с дверьми со сторон ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения	О,С,К,Г	Установить дублирующие таблички с шрифтом Брайля (п, 62.1.16, п. п. 6.4.1 - 645 ГОСТР 51671-2020	Организационны е мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением	Нет					
	по маршруту	нет	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
-----	-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп-в		13, 16.19	Организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*«указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант П —  
место приложения труда помещений здания детского сада  
г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

4.

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	13. 16-19	-	О,С,К,Г	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональных зон	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования оси)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)*к пункту 4.] Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дп.в		13, 16-19	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С? Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений здания детского сада

г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	20-22	<p>Размер двери менее 0,9 м — (0,85); не предусмотрено: вертикальный поручень на дверь, кнопки вызова помощи персонала со шнурком, со стороны дверной ручки информационная табличка помещения, зеркало, раковина; поручень стационарный. не откидной; отсутствуют крючки: одежды, трости и костылей</p>		<p>Установить вертикальный поручень на дверь, кнопку вызова помощи со шнурком, крючки для одежды, трости и костылей, зеркало, раковину без пьедестала: Установить поручень с откидывающей опорой (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, (п. 6.2, сп 35-101-2001, ГОСТ Р 51261-2017</p> <p>Обеспечить ширину дверных проемов и севу не менее 0,9 м; разместить информационную табличку для идентификации третьей кабины на стене со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 52Гм-2019</p>	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
-----	-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по* адаптации (вид работы)*к пункту 4.1 Акт обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,С,К)		20-22	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения Нев-ОЗМОЖНЫ - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и для инвалидов на креслеколяске, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.

1 Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
г. Чистополь ул. 40 лет Победы, д. 37

	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		Есть Нет	№ фото	Содержание	Значимо для (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные		12- 14	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестниц; нег обозначения путей светонакопительными полосами: ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери; на Входных дверях отсутствует знаки, указывающие на доступность здания,	О,С,Г,К	Установить тактильную и противоскользящую) контрастную полосу на краевой ступени лестниц шириной м; светонакопительную полосу на путях движения; знаки указывающие на доступность здания; обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к двери	Организационные мероприятия, текущий ремонт
6.2	Акустические средства			Не выявлено			Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствие дублирующих табличек с названием учреждения и кабинетов; предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей	с	Установить дублирующие таблички с названием учреждения и кабинетов; предупреждающие тактильно-контрастные лестницей	Организационные мероприятия, текущий ремонт

## II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (в см. * к пункту 4, Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(О,Г,К) ВНД(С)		3,4, 10 12-14	Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории ИНвалиДОВ); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов на кресле-коляске, опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, недоступно с нарушением зрения, рекомендуется выполнить мероприятия по повышению доступности для граждан с ограниченными возможностями.