

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного

вида № 103 «Тургай»

— А.А.Губайдуллина



АКТ

**обследования малых архитектурных форм
и спортивных сооружений**

от « 15 » мая 2026 года

Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.,

и членов комиссии: заместителя заведующего по х/р Закировой Л.Ф.

старшего воспитателя Валиевой А.Ш.

зав.производством(шеф-повар)- Архиповой Ю.Е.

уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.

рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

«15» мая 2026 года произведена комиссионная проверка на прочность и устойчивость элементов благоустройства (МАФов и спортивного оборудования) на закрепленной территории образовательного учреждения МАДОУ № 103 «Тургай» на основании готовности к летнему оздоровительному периоду 2026 года.

На территории ДОУ находятся 12 игровых площадок с крытыми верандами и спортивная площадка. Каждый участок разделен с соседней кустарниками.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	соответствует	-		
2	Скамейка 2 шт.	соответствует	-		
3	МАФ автомобиль-1 шт.	соответствует	Засыпать бетонное основание		
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	Замена напольного покрытия		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	МАФ Автомобиль-1шт	соответствует	-		
2	Песочница – 1шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Выравнить неровность полов веранды		
4	Скамейка - 2 шт.	соответствует	Частичная замена напольного покрытия		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1 шт.	соответствует	Частичная замена напольного покрытия		
4	МАФ Автобус – 1шт.	соответствует	Заспать основание		
5	Стол со скамейкой	соответствует	-		
6	Футбольные ворота	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	кораблик – 1шт.	соответствует	-		
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	Закрепить доски		
3	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	-		
5	Автомобиль – 1шт	соответствует	Засыпать основание		
6	Вертолет – 1шт	соответствует	-		
7	Столик со скамейками	соответствует	Закрепить столик		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	соответствует	-		
2	Автобус– 1 шт.	соответствует	-		
4	Веранда- 1 шт.	соответствует	Закрепить напольную доску сбоку		
5	Скамейка – 2шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.	соответствует	-		
2	МАФ Кораблик – 1шт.	соответствует	Засыпать бетонное основание		
3	Веранда -1 шт.	соответствует	Частичная замена напольного покрытия		
4	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
6	Столик со скамейкой	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	кораблик – 1шт.	соответствует	-		
2	Песочница – 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда-1 шт.	соответствует	Замена напольного покрытия		
4	Скамейка -2шт.	соответствует	Замена основания		
5	Домик - 1шт	соответствует	-		
6	Столик	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Кораблик – 1шт.	соответствует	Засыпать выступающее основание		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
4	Веранда – 1 шт.	соответствует	Замена напольной доски		
5	Домик – 1шт	соответствует	-		
6	Стол со скамейками	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Автомобиль – 1шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	-		
4	Скамейка -2шт.	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
1	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	Отсутствие теневого навеса		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Частичная замена напольного покрытия		
4	Автомобиль– 1 шт.	соответствует	-		
5	Трактор – 1шт	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Вертолет – 1 шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Замена напольного покрытия		
4	Скамейка – 2 шт.	соответствует	-		
5	Столик со стульями	соответствует	-		
6	Кораблик – 1 шт	соответствует	-		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Автобус– 1 шт.	соответствует	-		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	-		
3	Веранда – 1шт.	соответствует	Замена напольного покрытия		
4	Столик -1 шт.	соответствует	-		
5	Скамейка – 2шт.	соответствует	-		
6	Самолет 1шт	соответствует	-		
7	Турникет -1шт	соответствует	-		

Перечень оборудования спортивной площадки

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	соответствует	-		
2	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		
3	стойка для баскетбольной сетки – 2 шт.	соответствует	-		
4	Футбольные ворота – 2 шт.	соответствует	-		
5	лабиринт -1 шт.	соответствует	-		
6	турникет -1 шт	соответствует	-		
7	Прыжковая яма	соответствует	Обновить песком		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки и передаются по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Результаты, замечания так же записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

Заключение комиссии: при проверке рекомендуется устранить выявленные дефекты в кратчайшие сроки, с соответствующей записью в акте (принятые меры), рекомендовано покраска веранд. 10 ти группам требуется замена напольного покрытия веранд. Проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.

2. МАФы, спорт. оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Председатель комиссии: _____ А.А.Губайдуллина


Члены комиссии: _____ Л.Ф. Закирова

_____ Ю.Е. Архипова

_____ А.Ш. Валиева

_____ А.Н. Ерошкина

_____ Ф.М. Закиров



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 103 «Тургай»
А.А.Губайдуллина

АКТ
испытания спортивного оборудования
в физкультурном зале

« 15 » мая 20 26 г.

Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.
и членов комиссии: заместителя заведующего по х/р и
председателя профкома Закировой Л.Ф.
заведующего производством Архиповой Ю.Е.
старшего воспитателя Валиевой А.Ш.
уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.
рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

« 15 » мая 2026 г. произведена проверка и испытания спортивного оборудования физкультурного зала и спортивного инвентаря на готовность к летнему оздоровительному периоду 2026 года.

№ п/п	Наименование оборудования	Испытательная нагрузка	Результат испытаний	Примечание
1	Шведская стенка	100 кг	Крепление надежно, без трещин, в исправном состоянии	
2	Баскетбольные щиты	80 кг	Крепление надежно. Дефектов не обнаружено	
3	Батут	80 кг	В исправном состоянии, дефектов не обнаружено	
4	Скамейка 6 шт.	20 кг	Устойчивые, трещин и сколов не обнаружено	
5	Канат	80 кг	Дефектов не обнаружено.	
6	Тренажер «Бегущий по волнам»	80 кг	Дефектов не обнаружено, в исправном состоянии	
7	Беговая дорожка	80 кг	В исправном состоянии, дефектов не обнаружено	
8	Велотренажер	80 кг	Крепление надежное, механизм педалей не работает.	
9	Тренажер «Балансер»	80 кг	Крепление надежно. Дефектов не обнаружено	
10.	Фитболлы	80 кг	Фитболлы в отличном состоянии, дефектов не обнаружено	

Осмотр показал, что спортивное оборудование и спортивный инвентарь находятся в отличном состоянии, не опасны для занятий с детьми. Осмотрены светильники: плафоны надежно закреплены, имеется жесткое крепление, плотное крепление к потолку. На окнах установлены сетки. Шкафы для инвентаря закреплены, находятся в неподвижном состоянии. На батареях имеются защитные сетки.

Председатель комиссии: А.А.Губайдуллина
Члены комиссии: Л.Ф. Закирова
Ю.Е. Архипова
А.Ш. Валиева
А.Н. Ерошкина
Ф.М. Закиров



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного

вида № 103 «Тургай»

А.А.Губайдуллина

А К Т

испытания металлических лестниц - стремянок

МАДОУ «Детский сад № 103 «Тургай»

«15» мая 2026 года

Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.,

и членов комиссии: заместителя заведующего по х\р и

председателя профкома Закировой Л.Ф.

заведующего производством Архиповой Ю.Е.

старшего воспитателя Валиевой А.Ш.

уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.

рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

провела испытания металлических лестниц – стремянок, путем приложения нагрузки 150 кг и выдержки под нагрузкой в течение 10 мин. В результате испытания комиссия установила, что дефектов не обнаружено, нарушений нет, лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

№	Наименование	Состояние	Срок выполнения работ по устранению
1	Стремянка № 1	Устойчивая, Состояние отличное.	-
2	Стремянка № 2	Устойчивая, состояние отличное	-
3	Стремянка № 3	Устойчивая, состояние хорошее	-

Председатель комиссии:

А.А.Губайдуллина

Члены комиссии:

Л.Ф. Закирова

Ю.Е. Архипова

А.Ш. Валиева

А.Н. Ерошкина

Ф.М. Закиров

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного
вида № 103 «Тургай»

А.А.Губайдуллина



АКТ

**испытания спортивного оборудования
физкультурной площадки**

« 15 » мая 2026 г.

Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.
и членов комиссии: заместителя заведующего по х/р и
председателя профкома Закировой Л.Ф.
заведующего производством Архиповой Ю.Е.
старшего воспитателя Валиевой А.Ш.
уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.
рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

« 15 » мая 2026 г. произведена проверка и испытания спортивного оборудования физкультурной площадки на территории ДОУ на готовность к летнему оздоровительному периоду 2026 года.

№ п/п	Наименование оборудования	Испытательная нагрузка	Результат испытаний	Примечание	Срок выполнения работ
1	Стойки для волейбольной сетки 2 шт.	100 кг	Крепление надежно. Состояние исправно.		
3	Баскетбольные кольца 2 шт	100 кг	Крепление надежно. Состояние исправно.		
4	Гимнастическое бревно	100 кг	Крепление надежно. Состояние исправно.		
5	Футбольные ворота	100 кг	Крепление надежно. В исправном состоянии		
6	Лабиринт	100 кг	Крепление надежно. Состояние исправно		
7	Турникет	100 кг	Крепление надежно, дефектов не обнаружено.		

Осмотр показал, что спортивное оборудование находится в хорошем исправном состоянии, не опасен для занятий с детьми.

Председатель комиссии: А.А.Губайдуллина
Члены комиссии: Л.Ф. Закирова
Ю.Е. Архипова
А.Ш. Валиева
А.Н. Ерошкина
Ф.М. Закиров

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ



Детский сад комбинированного
вида № 103 «Тургай»
А.А.Губайдуллина

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов


« 15 » мая 20 26 г.


Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.,
и членов комиссии: заместителя заведующего по х\р и
председателя профкома Закировой Л.Ф.
заведующего производством Архиповой Ю.Е.
старшего воспитателя Валиевой А.Ш.
уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.
рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

В соответствие с п.89 «Правил пожарной безопасности в РФ» провела техническое обслуживание работоспособности пожарного гидранта на водоотдачу.


Выводы и рекомендации: Внутренние пожарные краны ПК_-6, ПК-1 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к крану и стволу. Разрывов и трещин не обнаружено.


Председатель комиссии:  А.А.Губайдуллина

Члены комиссии:  Л.Ф. Закирова

 Ю.Е. Архипова

 А.Ш. Валиева

 А.Н. Ерошкина

 Ф.М. Закиров

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Города Набережные Челны
«Детский сад комбинированного вида № 103 «Тургай»

АКТ
технического осмотра здания

« 15 » мая 2026г.


Комиссия в составе: председателя - заведующего Губайдуллиной А.А.,
и членов комиссии: заместителя заведующего по х\р и
председателя профкома Закировой Л.Ф.
заведующего производством Архиповой Ю.Е.
старшего воспитателя Валиевой А.Ш.
уполномоченного по ОТ Ерошкиной А.Н.
рабочего по обслуживанию зданий Закирова Ф.М.

провела технический осмотр здания и хозяйственных блоков МАДОУ № 103 по подготовке к летнему периоду. Образовательное учреждение размещается в одном здании. Капитальный ремонт с заменой водопровода, системы отопления, электропроводки проводился в 2011 г. В 2023 году проведен капитальный ремонт ГВС в подвале.

№ п/п	Наименование	Замечание	Срок устранения	Ответственный
1.	Наружные стены здания (грунтовка, краска) состояние	Хорошее	-	-
2.	Перекрытия из железобетонных плит – состояние плит	Хорошее	-	-
3.	Состояние отмостков	Отличное	-	-
4.	Состояние цоколя	Хорошее	-	-
5.	Состояние кровли	Хорошее	-	-
6.	Состояние забора по периметру территории	Удовлетворительное	-	-
7.	Состояние подвала	Хорошее	-	-
8.	Состояние теневого навеса	Отличное	-	-
9.	Состояние ливневой канализации	Отличное	-	-
10.	Состояние люков колодцев на территории	Отличное	-	-
11.	Состояние малых игровых форм (мафы, скамейки, песочницы)	Отличное	-	-
12.	Состояние мусорных контейнеров, урн	Отличное	-	-


13	Состояние физкультурной площадки	Хорошее	-	-
14	Состояние дверей и окон	Хорошее	-	-
15	Состояние внутри здания: - полы (плитка, линолеум) - вентиляция (приточная, вытяжная) - электросистема - система отопления - водопровод - канализация - ремонт в группах - ремонт коридора	Отличное Отличное Отличное Отличное Отличное Отличное Отличное Отличное	-	-

Председатель комиссии:



А.А.Губайдуллина


Члены комиссии:




Л.Ф. Закирова




Ю.Е. Архипова



А.Ш. Валиева



А.Н. Ерошкина



Ф.М. Закиров