

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СП «Олимп»
Мамадышского МР РТ

Хуснутдинов З.М.

«28» марта 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Плавательный бассейн «Лагуна» Мамадышского МР РТ
№03/03/2024

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Плавательный бассейн «Лагуна» Мамадышского МР РТ
- 1.2. Адрес (тел., факс) объекта: 422190, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, город Мамадыш, ул. Ленина, зд. 134/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1189 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2516 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 2018, последнего капитального ремонта 2018
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального - по мере финансирования
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Плавательный бассейн «Лагуна» Мамадышского МР РТ
- Юридический адрес организации (учреждения):
422165, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, Красногорское сельское поселение, совхоз Мамадышский» п., ул. Мира, зд. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация г. Мамадыш, Отдел по делам молодежи и спорту г. Мамадыш

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в области физической культуры и спорта
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с ограниченными возможностями передвижения
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городской общественный транспорт. Остановка общественного транспорта «Магазин Пекин». Маршрут автобуса №1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
11	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У); ДУ (О,С), ДЧ-И (К)
22	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С), ВНД (К)
33	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
44	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
55	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
66	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У); ДУ (С); ВНД (К)
77	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У);

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О); ДУ (С); ВНД (К). Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития, доступен частично инвалидам с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступен условно инвалидам с нарушением зрения, временно недоступен инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках.

3.6. Состояние доступности оказываемых услуг

№п/п	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта образования	ВНД (О,Г,У,С,К)

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ВНД (О,У,Г,С,К). Оказываемые услуги временно недоступны всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (асфальтовое покрытие, укладка тактильной плитки)
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР установка тактильных указателей, установка задерживающих закрытие дверей)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР (установка тактильных указателей, направляющих полос, видеоувеличителей)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР (требуется капитальный ремонт с адаптацией для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением зрения, установка тактильных указателей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка)
7	Пути движения к объекту (от остановки	текущий ремонт

	транспорта)	(ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара)
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 гг., программа «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информации о доступности объектов социальной инфраструктуры республики Татарстан: <https://karta.tatar.ru> - Геопортал республики Татарстан.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «20» марта 2024 г.
2. Решения Комиссии от «20» марта 2024 г.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДКСИ «Олимп» Хуснутдинов З.М.

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорту Музафаров Ф.Ш.

Заведующий ПБ «Лагуна» Кубиев И.И.

Главный инженер МБУ ДКСИ «Олимп» Вагизов.А.И.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта физической культуры и спорта К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Плавательный бассейн «Лагуна»

Мамадышского МР РТ

1.2. Адрес объекта: 422190, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, город Мамадыш, ул. Ленина, зд. 134/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 1 этажа, 1189 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: есть.

1.4. Год постройки здания: 2018, последнего капитального ремонта: 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2027

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Мамадышского Муниципального района Республики Татарстан; краткое название: МБУ ДО СШ «Олимп»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 422165, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, Красногорское сельское поселение, совхоз Мамадышский» п., ул. Мира, зд. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Плавательный бассейн «Лагуна» Мамадышского МР РТ предоставляет услуги в сфере физической культуры и спорта

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городской общественный транспорт. Остановка общественного транспорта «Магазин Пекин». Маршрут автобуса №1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта физической культуры и спорта:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания	Текущий ремонт

	(в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения: по мере финансирования из муниципального бюджета
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://karta.tatar.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ 1 _____ л.
на _____ 1 _____ л.
на _____ 1 _____ л.
на _____ 1 _____ л.
на _____ 1 _____ л.
на _____ 1 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на ____1____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): Передвижение до объекта осуществляется общественным транспортом. Крутых изменений высоты от остановки до здания не имеется.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДОСШ «Олимп» Хуснутдинов З.М.

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорту Музафаров Ф.Ш.

Заведующий ПБ «Лагуна» Кубиев И.И.

Главный инженер МБУ ДОСШ «Олимп» Вагизов.А.И.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	Все категории	-	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		-	-	Все категории	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	Все категории	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		2	-	Все категории	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3		Все категории		текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						Индивидуальные решения с помощью ТСР; текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	3	Индивидуальные решения с помощью ТСР; текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на прилегающей территории объекта граждан с ограниченными возможностями.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	-	Все категории	-	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	-	Инвалиды с нарушением опорно- двигательного аппарата	-	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	-	Все категории	-	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5	-	Все категории	-	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		6	-	Все категории	-	текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	Текущий ремонт
-------------------------------	--	--	--	---	---	---	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	4	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 03/03/2024
от «20» марта 2024 г.

И Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	-	Все категории	-	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	Инвалиды с	Необходимости нет, т.к	-

(или подъемник)				нарушение м опорно- двигательн ого аппарата	здание одноэтажное	
3.5 Дверь	есть	-	-	-	-	<i>текущий ремонт</i>
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	<i>текущий ремонт</i>
ОБЩИЕ требования к зоне			-	-		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	-	-	Текущий ремонт
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условное (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивается полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			-	-	-	текущий ремонт
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального	нет			-	-	-	-

обслуживания						
ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условное (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-	10, 11	-	Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР; текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**
Место приложения труда	ДП-И	-	10,11	Текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
Жилые помещения	нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 03/03/2024
от «20» марта 2024 г.

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов			
			Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1		Туалетная комната	есть	-	8, 9	-	Все категории	-	текущий ремонт
5.2		Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	Все категории	-	текущий ремонт
5.3		Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	Все категории	-	текущий ремонт
		ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-	Текущий ремонт к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условное (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 03/03/2024

от «20» марта 2024 г.

И Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	12	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможность ю звукового оповещения, часть информаци, расположен ной на информацио нных стендах не читаема	-		текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР

6.2	Акустические средства	есть	-	-	-		текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	12	-	Замечаний нет	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		Текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условное (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Фото 1. Вход на территорию.




Фото 2. Плантус наружный.



Фото 3. Автостоянка.




Фото 4. Входная площадка перед дверью.




Фото 5. Дверь входная.




Фото 6. Тамбур.



Фото 7. Вестибюль.



Фото 8. Туалетные комнаты. (1)




Фото 9. Туалетные комнаты(2)




Фото 10. Подъемник (Большая чаша).




Фото 11. Подъемник (малая чаша).




Фото 12. Тактильный стелл




Схема ПБ «Лагуна»

- Наименования помещений:
- 1-комната охраны;
 - 2-ресепшн;
 - 3-гардероб;
 - 4-выдача курительных принадлежностей;
 - 5-одиночные кабинеты;
 - 6-тренировка;
 - 7-раздевальная мужская;
 - 8-раздевальная женская;
 - 9-душевая;
 - 10-лаборатория;
 - 11-комната дежурной медсестры;
 - 12-зал взрослого бассейна;
 - 13-зал детского бассейна;
 - С-санузел для инвалидов;
 - К-курильная;
 - К-универсальная;
 - П-подъемник для лиц с ограниченными возможностями передвижения.

