

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СП «Олимп»
Мамадышского МР РТ

Хуснутдинов З.М.

«28» марта 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ
№02/03/2024

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ
- 1.2. Адрес (тел., факс) объекта: 422191, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, город Мамадыш, ул. Давыдова, зд. 170
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1316,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания: 2022, последнего капитального ремонта 2022
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 г., капитального - по мере финансирования
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ
- Юридический адрес организации (учреждения):
422165, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, Красnogорское сельское поселение, совхоз Мамадышский п.п., ул. Мира, зд. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация г. Мамадыш, Отдел по делам молодежи и спорту г. Мамадыш

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в области физической культуры и спорта
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городской общественный транспорт. Остановка общественного транспорта «Поселок дорожников». Маршруты автобусов №1, №2

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
11	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У); ДУ (О,С), ДЧ-И (К)
22	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С), ВНД (К)
33	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
44	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
55	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У); ДЧ-И (О). ДУ (С); ВНД (К)
66	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У); ДУ (С); ВНД (К)
77	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У);

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О); ДУ (С); ВНД (К). Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов с нарушениями умственного развития, доступен частично инвалидам с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступен условно инвалидам с нарушением зрения, временно недоступен инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках.

3.6. Состояние доступности оказываемых услуг

№п/п	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере физической культуры и спорта Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта образования	ВНД (О,Г,У,С,К)

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ВНД (О,У,Г,С,К). Оказываемые услуги временно недоступны всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт (асфальтовое покрытие, укладка тактильной плитки)
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт (оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой укладка резинового противоскользящего покрытия)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР установка тактильных указателей, установка задерживающих закрытие дверей)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР (установка тактильных указателей, направляющих полос, видеоувеличителей)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР (требуется капитальный ремонт с адаптацией для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением зрения, установка тактильных указателей)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР (установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка)
7	Пути движения к объекту (от остановки	текущий ремонт

	транспорта)	(ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2024—2030 гг., программа «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (*обновлена*) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Система управления пространственной информации о доступности объектов социальной инфраструктуры республики Татарстан: <https://karta.tatar.ru> - Геопортал республики Татарстан.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «20» марта 2024 г.
2. Решения Комиссии от «20» марта 2024 г.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДКСИ «Олимп» Хуснутдинов З.М.

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорту Музафаров Ф.Ш.

Заведующий ФМ «Южный» Валиуллин И.А.

Главный инженер МБУ ДКСИ «Олимп» Вагизов.А.И.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта физической культуры и спорта К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ

1.2. Адрес объекта: 422191, РТ, Мамадышский муниципальный р-н, город Мамадыш, ул. Давыдова, зд. 170

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 1 этажа, 1316,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания: 2022, последнего капитального ремонта: 2022

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2027

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ; краткое название: МБУ ДО СШ «Олимп» ФМ «Южный»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Мамадышского Муниципального района Республики Татарстан

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» Футбольный Манеж «Южный» Мамадышского МР РТ предоставляет услуги в сфере физической культуры и спорта

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городской общественный транспорт. Остановка общественного транспорта «Поселок дорожников». Маршруты автобусов №1, №2
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта физической культуры и спорта:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения: по мере финансирования из муниципального бюджета
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://karta.tatar.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ 1 _____ л.

на _____ 1 _____ л.

на _____ 1 _____ л.

на _____ 1 _____ л.

на _____ 1 _____ л.

на _____ 1 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на ____ 1 ____ л.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДОСШ «Олимп» Хуснутдинов З.М. 

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по делам молодежи и спорту Музафаров Ф.Ш. 

Заведующий ФМ «Южный» Валиуллин И.А. 

Главный инженер МБУ ДОСШ «Олимп» Вагизов.А.И. 

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	Все категории		текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	-	Все категории	-	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	Все категории	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		2	-	Для инвалидов в с нарушениям опорно-двигательного аппарата	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нету знаков «Парковка» (6.4) и «Инвалиды» (8.17).	Все	Необходимо установить данные знаки	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нету знаков «Парковка» (6.4) и «Инвалиды» (8.17).		Необходимо установить данные знаки	Индивидуальные решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на прилегающей территории объекта граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2	-	-	-	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	-	-	-	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5	-	-	-	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	6	-	-	-	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		5	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	-	-	-	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		-	-	-	-	текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-		Текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			Текущий ремонт; Индивидуальные решения с помощью ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условное (с дополнительной помощью) доступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			-	-	-	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Доступен частично всем

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места прилегания труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место прилегания труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

-	Состояние	Приложение	Рекомендации
---	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

Комментарий к заключению: жилые помещения отсутствуют.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	8	-	Для всех категорий		текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	Для всех категорий		текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	Для всех категорий		текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Для всех категорий		текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	8	Текущий ремонт

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№02/03/2024

от «20» марта 2024 г.

І Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	10	Имеется только план эвакуации. Отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на	Для всех категорий, кроме инвалидов по зрению	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

				информационных стендах не читаема			
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы	Для всех категорий, кроме инвалидов по слуху	<i>Индивидуальные решения с помощью ТСР</i>
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует схема здания для инвалидов по зрению	-	<i>Индивидуальные решения с помощью ТСР</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	<i>Индивидуальные решения с помощью ТСР</i>

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ	-	10	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к записочению состояния доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Фото 1. Вход на территорию.

Фото 2. Пандус наружный.




Фото 3. Автостоянка.




Фото 4. Входная площадка перед дверью.





Фото 5. Дверь входная.

Фото 6. Тамбур.



Фото 7. Вестибюль.

Фото 8. Туалетные комнаты. (1)




Фото 9. Туалетные комнаты(2)




Фото 10. План эвакуации (схема здания)




Схема ФМ "Южные"

