

Срок действия паспорта  
до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

«Для служебного пользования»

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного  
комитета



Ф.Ш. Салахов

\_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Управления -  
начальник службы УФСБ РФ по РТ  
в г. Набережные Челны  
полковник

\_\_\_\_\_

С.Ф. Галиакберов

« 16 »

\_\_\_\_\_ 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОВО по  
г. Набережные Челны - филиал ФГКУ  
«УВО ВНП РФ по РТ»



В.В. Лупоок

« \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования города Набережные Челны  
«Детская музыкальная школа №5»

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

2020 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны  
(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти  
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования  
г. Набережные Челны  
423805, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 2,  
8(8552)30-55-88, [chelny@mail.ru](mailto:chelny@mail.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации  
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа №5»,  
423819, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Строителей, дом 9 (6/08)  
Телефоны: 8 (8552) 39-59-76(приемная, каб. директора, с АОН),  
8 (8552) 39-59-75 (вахта, с АОН), [muzshkola5@yandex.ru](mailto:muzshkola5@yandex.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Основная цель деятельности учреждения – Реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

(основной вид деятельности)

### 2 категория

(категория объекта (территории))

Правое крыло здания МБОУ «Пушкинский пролицей №78».  
Общая площадь МАУДО ДМШ №5 составляет.2074,1 кв.м.

(общая площадь объекта (территории) протяженность периметра, метров)

Договор безвозмездного пользования имуществом № 001-548 от 10.02.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком,  
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дача выдачи)

Шамаев Дмитрий Витальевич, директор МАУДО ДМШ №5  
Телефоны: 8(8552) 39-59-76 (приемная, каб. директора с АОН)

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственно руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Карамиев Рамиль Рауфович, начальник управления культуры, [kult@mail.ru](mailto:kult@mail.ru),  
тел. приемной: 8(8552) 30-55-88

Ф.И.О. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ф.И.О. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)



## II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

начало рабочего дня - 8.00, окончание рабочего дня - 20.00

Продолжительность – 12 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

64

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня

120

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни

1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

не имеются.

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

не имеются.

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о. номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации – арендатора, срок действия аренды)

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей находящихся на участке, человек
	Теплоузел- теплоснабжение объекта, использование взрывоопасных веществ (газ) при взрыве СВУ- вывод из строя системы теплоснабжения	1

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей находящихся на участке, человек
1	Щиток силовой - электроснабжение	1

	объекта, при взрыве СВУ- вывод из строя системы электроснабжения	
2	Приточная вентиляция – вентиляция помещений, при применении отравляющих веществ – гибель людей.	1

#### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

##### 1. Возможные модели действий нарушителей

захват заложников, применение химического оружия, размещение ВУ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

##### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При применении взрывных устройств возможна гибель людей, частичное разрушение конструкций здания, вывод из строя тепло - электроснабжения. При этом площадь разрушения зависит от мощности взрывного заряда. При применении химического оружия возможна гибель людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	120	Полное нарушение электро-теплоснабжения, полное или частичное разрушение конструкций здания	4017233,81руб.

#### VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2012 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	120
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	4017233,81руб.



Максимальная зона чрезвычайной ситуации	2074,1 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	II

## **VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

### 1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны Охрана объекта и территории осуществляется круглосуточно собственной сторожевой службой.

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны: В дневное время с 6.00 до 18.00 охрану осуществляет сторож-вахтер, в ночное время с 18.00 до 6.00 – сторож-вахтер.

в) количество постов охраны: всего 1 пост, в том числе круглосуточных – 1 пост.

### 2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие не имеется;

(тип, кол-во)

б) защитные средства охраны не имеются;

(тип, кол-во)

в) специальные средства не имеются;

(тип, кол-во)

г) служебные собаки не имеются.

(сколько, какой породы)

## **VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

не имеется;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения

отсутствуют;

(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект

отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы обнаружения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) и системы физической охраны

имеется кнопка тревожной сигнализации тип – КНС -1А;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели

ручной металлоискатель «SPHINX BM -612» - 1 шт;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны

1 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на вахту и входом в фойе 1 этажа;

2 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на фойе и запасной выход 1 этажа;

3 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на приемную директора;

4 камера LTV – ICDMx – E9235L – F обзор с лестничной клетки на центральный вход.

2 этаж:

1 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на фойе и кабинеты 2-го этажа;

2 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на фойе, кабинеты до запасного выхода с железной противопожарной дверью в МБОУ « Пушкинский пролицией №78» и выход с этажа на лестничную клетку.

3 этаж:

1 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на фойе и кабинеты;

2 камера LTV – ICDMx – E9235L – F с обзором на фойе до запасного выхода с железной противопожарной дверью в МБОУ « Пушкинский пролицией №78».

(наличие, марка, количество)

ж) системы охранного освещения

освещение объекта достаточное, осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта, в количестве 8 штук.

«Слепых зон» неимеется.

(наличие, марка, количество)

3. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Территория огорожена металлическим забором. Доступ автотранспорта осуществляется с одного въезда (выезда), расположенного со стороны бульвара Строителей, оборудованного металлическими распашными воротами. Проход людей на территорию школы осуществляется через калитки расположенные со стороны бульвара Строителей и проспекта Мира.

Проход людей в здание школы осуществляется через дополнительный вход (выход) расположенный со стороны улицы Беляева, оборудованный двумя металлопластиковыми дверьми с остеклением, запирающиеся на врезные замки.



б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) :

4 эвакуационных выхода расположены в разных частях здания и выходят на прилегающую территорию.

- 1- выход (центральный вход, выход) со стороны улицы Беляева, оборудован двумя металлопластиковыми дверьми с остеклением, запирающиеся на врезные замки.
- 2- выход на 2-ом этаже с железной противопожарной дверью в МБОУ « Пушкинский пролицией № 78» и выход на лестничную клетку.
- 3- выход на 3-м этаже с железной противопожарной дверью в МБОУ « Пушкинский пролицией № 78» и выход на лестничную клетку.
- 4- выход с 1-го этажа , через гардероб на прилегающую территорию. в) электронной системы пропуски

в) электронной системы пропуски

отсутствует;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

отсутствуют;

(человек)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Акт плановой проверки № 37 от 16.03.2017 г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения

отсутствуют;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

2 типа;

(тип, марка)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

огнетушители ОП-5, в количестве 12 шт.

(наличие, характеристика)

## IX. Выводы и рекомендации

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017г. №176 (далее - Требования):

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками охранных организаций (п. 26, раздел III, Требований). Срок устранения 12 месяцев.
2. Установить видеонаблюдение на центральном входе и на 3 этаже при выходе на крышу (п.п. «г», п. 21, раздел III, Требований). Срок устранения 12 месяцев.
3. Установить камеру видеонаблюдения в актовом зале в количестве 2 шт. (п.п. «е», п. 23, раздел III, Требований). Срок устранения 12 месяцев.

### X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно - секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

#### Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директор МАУДО ДМШ №5



Д.В.Шамаев

Заместитель директора  
по хозяйственной части

О.В.Потапович

Сотрудник Службы УФСБ РФ по РТ  
в г. Набережные Челны

Р.С. Галиакберов


Инспектор группы АЗОиММПГ ОВО  
по г. Набережные Челны – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»,  
майор полиции

Р.Р. Нуриев



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МАУДО ДМШ №5


Этаж - 1



-  Входная группа
-  Пост охраны, КТС
-  Эвакуационный выход
-  Камера видеонаблюдения

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МАУДО ДМШ №5


Этаж - 2



Камера видеонаблюдения  
Эвакуационный выход



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МАУДО ДМШ №5  
Этаж - 3



- Камера видеонаблюдения
- Эвакуационный выход

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) в сфере культуры

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Детская музыкальная школа №5»

### Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) в сфере культуры:

**Председатель комиссии:**

Директор  
МАУДО «Детская музыкальная школа №5»

Д.В. Шамаев

**Члены комиссии:**

Сотрудник Службы  
УФСБ РФ по РТ в г. Набережные Челны

Р.С. Галиакберов

Инспектор группы АЗОиММПГ  
ОВО по г. Набережные Челны  
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»  
майор полиции

Р.Р. Нуриев

Основание: Приказ Управления культуры Исполнительного комитета Муниципального образования города Набережные Челны № 129 от 17.04.2020 г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в сфере культуры в период с 13 мая 2020 г. по 13 мая 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории) в сфере культуры:

1.1. Адрес места расположения объекта культуры: 423819, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Строителей, д.9

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта культуры:

Исполнительный комитет муниципального образования города Набережные Челны, 423805, пр. Хасана Туфана д.23, тел. (8552)30-55-42 электронная почта [press-sluzhba@mail.ru](mailto:press-sluzhba@mail.ru)

1.2.1. Информация о руководителе службы безопасности объекта культуры зам. директора по хозяйственной работе О.В. Потапович, тел.(8552)39-59-75

1.3. Краткая характеристика объекта культуры:

Объект расположен в здании МБОУ «Пушкинский пролицей №78» . Здание отдельно стоящее, трехэтажное, выполнено из железобетонных плит и кирпича. Музыкальная школа занимает три этажа в правом крыле здания пролицей, общей площадью 2074,1 кв.м. С пролицеем №78 имеется договор безвозмездного пользования помещениями. Стены, пол, потолок капитальные. Доступ в школу осуществляется с отдельного входа, который расположен со стороны дома 6/07 и оборудован двумя металлопластиковыми дверьми с остеклением, между которыми образован тамбур. Двери имеют по одному взрывному замку.

1.4. Основное функциональное назначение объекта культуры: дополнительное образование

1.5. Режим работы (функционирования) объекта культуры:



с 8:00 до 20:00

1.6. Общая площадь (кв. метров)/протяженность периметра (метров):  
Общая площадь территории школы 10232,4 кв.м, периметр 481,46 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту(территории) культуры: отсутствует

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) культуры критических элементов и потенциально опасных участков:

Потенциально опасные участки: отсутствуют

Критические элементы: критические элементы – тепловентилятор, электрощитовая и приточная вентиляция расположены в подвальном помещении МБОУ «Пушкинский пролицей №78» и состоят у них на балансе.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 120 человек.

1.9.1. Максимальная пропускная способность: 200 человек

1.10. Сведения о потенциально-опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории), запретных или режимных зонах:

№п/п	Наименование потенциально-опасного участка	Количество работников (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации

1.11. Информация об арендаторах: арендаторы отсутствуют.

## **Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) в сфере культуры техническими средствами**

2.1. Система видеонаблюдения: имеется

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МАУДО «Детская музыкальная школа №5».

2.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3 Места расположения видеокамер, количество внутренних и наружных видеокамер, тип системы (цифровая, аналоговая):

8 внутренних камер видеонаблюдения

2.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится

В кабинет директора и на пост охраны

2.1.5. Хранение видеoinформации: осуществляется

2.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет: более 30 дней

2.1.7. Зона охвата видеонаблюдения: слепых зон не имеет

2.1.8. Наличие охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей: отсутствует

2.1.9. Наличие стационарных и ручных металлоискателей (наличие, марка, количество, место установки):

имеется, один ручной металлоискатель марка SPHINX BM-612, 1 шт.

2.1.10 Наличие системы контроля и управления доступом (СКУД) (тип установленного оборудования, характеристика): отсутствует

2.1.11 Наличие эвакуационных выходов (количество): 4 эвакуационных выходов

2.1.12. Дополнительная информация

Имеются дополнительные камеры видеонаблюдения, которые принадлежат МБОУ «Пушкинский пролиций №78» и расположены по всей территории МБОУ «Пушкинский пролиций №78

2.2. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется

2.2.1. Краткая характеристика:

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа, Соната-К, звуковые колонки «Орфей» в количестве 5 шт. (1 на первом этаже, 2 на втором этаже, 2 на третьем этаже) слышимость достаточная, аварийных выходов 4.

2.3. Система освещения имеется

2.3.1. Краткая характеристика:

Территория МАУДО «Детской музыкальной школы №5» освещается светодиодными прожекторами в количестве 4 шт., в рабочем состоянии.

2.3.2. Достаточность освещения объекта культуры (территории): освещение достаточное

2.4. Система экстренного вызова полиции: имеется

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в исправном состоянии

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 3 шт.

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги

2.5.3. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГУП «Охрана», контракт № 635/20 от 09.01.2020 г.

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: отсутствует

2.7. Пожарная безопасность

Пожарная: сигнализация имеется

- система дымоудаления не имеется

- система подпора воздуха не имеется

- автоматические установки пожаротушения не имеется

- система внутреннего противопожарного водоснабжения имеется 7 шт.

2.7.1. Сигнал тревоги выводится на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг

2.7.2. Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты осуществляет:

ООО «Альтернатива» №09 от 27.01.2020г., ПАК «Стрелец-Мониторинг» «Системы Мониторинга» №Наб-167/20ТО от 09.01.2020г.



2.7.3. Количество и тип первичных средств пожаротушения 12 огнетушителей ОП-5

2.7.4. Места расположения первичных средств пожаротушения на первом этаже 5 огнетушителя, на втором этаже 4 огнетушителя, на третьем этаже 3 огнетушителя

2.8. Средства телефонной связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1 на посту охраны, 1 в кабинете директора

2.9. Средства радиосвязи: отсутствует

2.10. Ограждение объекта (территории) в сфере культуры: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 481,46 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое, сплошное

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствует

2.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи: имеется медицинский пункт в МБОУ «Пушкинский пролией №78», 2 медицинские аптечки).

### **Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории) в сфере культуры:**

3.1. Физическая охрана объекта(территории): осуществляется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: собственной сторожевой службой в количестве 1 человека.

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточная охрана

3.1.3. Пропускной режим: организован

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1 вахта

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраныю порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

### **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры(территории):**

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта культуры(территории):

Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: № 19 от 09.01.2020г.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры(территории):



4.2.1. Паспорт безопасности: имеется, по Постановлению правительства №272 от 25.03.2015 г. в ред. 1040. Утвержден в 2017 году

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры (территории): Приказ № 19 от 09.01.2020г.

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима приказ от 09.01.2020 г. №20

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: не требуется

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта культуры в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта культуры(территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: ежегодно 2 раза

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 12.02.2020 г.

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта культуры (территории) проведено 21.07.2017 г.

#### **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте культуры: в течение последних 12 месяцев террористические акты не зарегистрированы.

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте культуры (территории): в течение последних 12 месяцев террористические акты не предотвращались

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: одновременное количество людей до 120 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: по балансовой стоимости 4017233,81

#### **Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**

6.1. С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории), на основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и учащихся объекта (территории)(120 человек), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе окружающей среде в районе нахождения объекта (территории) по балансовой стоимости на 01.01.2020 г. составит 4017233,81рублей, объекту присвоена 2 категория

6.2. Выводы о надежности охраны объекта культуры(территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

6.2.1. существующая система охраны и защиты не позволяет обеспечить его безопасность и его антитеррористическую защищенность



6.2.2. требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности выполняются частично. Требования по противопожарной защищенности объекта выполняются.

6.2.3. силы и средства для выполнения мероприятий по охране и защите объекта (территории) не достаточны

**7. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:**

- Обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации). (п. 26, раздел III, Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 №176). Срок исполнения 12 месяцев.

- Установить видеонаблюдение на центральном входе и на 3 этаже при выходе на крышу (пп. «г», п. 21, раздел III, Требований). Срок устранения 12 месяцев.

- Установить камеру видеонаблюдения в актовом зале в количестве 2 шт. (пп. «е», п. 23, раздел III, Требований). Срок устранения 12 месяцев.

**8. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта культуры (территории), особое мнение членов комиссии: не имеется**

**Председатель комиссии:**

Директор  
МАУДО «Детская музыкальная школа №5»



Д.В. Шамаев

**Члены комиссии:**

Сотрудник Службы  
УФСБ РФ по РТ в г. Набережные Челны

(подпись)

Р.С. Галиакберов

Инспектор группы АЗОиММПГ  
ОВО по г. Набережные Челны  
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РТ»  
майор полиции

(подпись)

Р.Р. Нуриев

Представитель объекта-  
заместитель директора ХР

(подпись)

О.В. Потапович