

Утверждаю  
Заведующий МАДОУ №106  
«Забава»

  
З.Д.Гимадеева

**АКТ**  
**обследования малых архитектурных форм и спортивных сооружений**  
**на 15.05.2023 года**

Комиссия в составе: председателя комиссии - Салаховой З.И. – заместителя заведующего по хоз.работе, Бахтиевой Р.М. – старшего воспитателя, Исмаиловой А.Г. – инструктора по физической культуре, председатель профкома, Огейчук Л.Ф. – уполномоченного по охране труда, в соответствии с Приказом №97 от 10.05.2023г. «Об организации летне-оздоровительного периода» провели проверку на прочность малых архитектурных форм и спортивных сооружений.

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №106 «Забава»

(наименование учреждения ДОУ)

Адрес: г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.96 (46/07)

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 11 игровых площадок, 11 веранд (теневые навесы), из них 10 двойных и 1 ординарный, огороженные кустарниками. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста. На каждом участке есть цветочная клумба.

На участках расположено игровое оборудование:

- песочница - 11 шт,
- веранда – 11 шт,
- скамейки - 33 шт,
- паровоз - 4 шт,
- домик-беседка – 10 шт,
- лазелки -11 шт,
- гимнастическое бревно – 1 шт,
- прыжковая яма с песком – 1 шт,
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт,
- футбольные ворота – 2 шт,
- лабиринт – 1шт,
- шведская стенка - 1шт.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка -3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-верблюды метал.- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

6	Самодельные: стол круглый+3пенька, дорожка равновесия, тропа здоровья	Соответствует	Заменить 1 пенек	Попросили родителей	<i>Устранено 16.05.23г.</i>
---	--	---------------	------------------	------------------------	---------------------------------

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница -1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Лазелка- цыпленок метал.- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик- беседка -1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Трактор -1 шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	МАФ Лазелка- жираф метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
7	Самодельные: дорожка равновесия, стол+3пенька, тропа здоровья	Соответствует	Заменить поверхность стола	Задание плотнику	<i>Устранено 19.05.23г.</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница - 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик- беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка- цветочки метал.- 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

6	Самодельные: стол+2скамейки, тропа здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
---	---	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница -1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-цыплята метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Самодельные: дорожка равновесия, стол круглый+4 пенка, тропа здоровья	Соответствует	Заменить 1 пенек	Попросили родителей	<i>Устранено 25.05.23</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-конь метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	МАФ Паровоз – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
7	Самодельные: стол+4пенка, 2 скамейки, тропа здоровья, дорожка равновесия	Соответствует	Заменить 1 пенек, закрепить стол	Задание плотнику	<i>Устранено 19.05.23</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка- 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

5	МАФ Лазелка-черепаха метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	МАФ Трактор -1шт	Соответствует	Нет дефектов		
7	Самодельные: стол +3 пенька, дорожка равновесия, тропа здоровья	Соответствует	Заменить пеньки	Попросили родителей	<i>Устранено 16.05.23.</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-тигр метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Самодельные: стол+2скамейки, тропа здоровья	Соответствует	Закрепить стол	Задание плотнику	<i>Устранено 19.05.23.</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-клоун метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	МАФ Трактор -1шт	Соответствует	Нет дефектов		
7	Самодельные: дорожка равновесия, тропа здоровья, стол+3 пенька	Соответствует	Заменить дорожку равновесия	Попросили родителей поменять на новый	<i>Устранено 17.05.23. Добавили ещё 2 новых пенька</i>

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		

3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-цыпленок метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Самодельные: стол+2скамейки, тропа здоровья	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка – 3шт	Соответствует	Нет дефектов		
3	Песочница – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
4	МАФ Домик-беседка – 1шт	Соответствует	Нет дефектов		
5	МАФ Лазелка-клоун метал.-1шт	Соответствует	Нет дефектов		
6	Самодельные: стол+4пенька, стол+2скамейки деревянные, дорожка равновесия, тропа здоровья	Соответствует	Заменить пенька	2 Попросили родителей	<i>Зафиксировано 19.05.201. убраны 4 пенька</i>

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Лабиринт – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Футбольные ворота – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Тропа здоровья – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Лазелка – шведская стенка 1шт	Соответствует	Нет дефектов		

**В результате проверки комиссия установила:**

1. Малые архитектурные сооружения (МАФы) и спортивные сооружения соответствуют требованиям.

2. Прочность установки перекладины выдерживает нагрузку, равную 220 кг. прогиб в пределах 10-100 мм. после снятия груза перекладина приняла первоначальное положение.

3. Прочность брусьев выдержала с помощью груза весом 135 кг. Прогиб жерди в пределах 6-60 мм, что свидетельствует об ее пластичности. После снятия груза брусья приняли первоначальное положение.

4. Прочность гимнастических скамеек проверены установкой груза на середину скамейки (100). Прогиб скамейки в пределах 6 мм. При установке груза на края скамейки она сохраняет устойчивость.

5. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

6. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и нового учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

7. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории ДООУ) и устраняются.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке выявленные замечания по группам № 1,3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 устранить до 01.06.23г, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых на остальных площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы, спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.
3. Рекомендации для всех групп: держать на контроле исправность МАФов, по возможности покрасить мафы, убирать с территории камни, стекла, посторонние предметы, выкорчевывать колючки, грибы.

**Председатель комиссии:**

Заместитель заведующего по ХР

З.И.Салахова

**Члены комиссии:**

Старший воспитатель

Р.М.Бахтиева

Уполномоченный по охране труда

Л.Ф.Огейчук

Руководитель физ.культуры,

А.Г.Исмаилова

председатель профкома