

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»

423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ЯШЬЛӘР БЕЛӘН  
ЭШЛӘУ ИДАРӘСЕ

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИРҮ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йорт (52/02)

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН1141650006684, ИНН1650283206, КПП165001001, ФСС1609021468

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

 Р.А. Гаврилова

М.П.

28 мая 2024 г.

## АКТ

Комиссия в составе:

заведующий – Гаврилова Р.А. и члены комиссии: зам. зав. по хозяйственной работе – Халимова Г.Р., старший воспитатель – Шаймарданова Р.Р., уполномоченный по охране труда – Сибгаева Л.А., сантехник - Нуруллин Л.С. была проведена проверка:

состояние трубопроводов отопления и водоснабжения в групповых помещениях прочность закрепления труб к стенам, прочность соединительных узлов и деталей, качество уплотнений резьбовых и сланцовых соединений. Трубы прочно закреплены к стенам. Неисправностей нет.

Выводы комиссии: трубопроводы проверены, угрозы жизни и здоровью нет.

Председатель:




Р.А. Гаврилова



Члены комиссии:



Г.Р. Халимова



Р.Р. Шаймарданова



Л.А. Сибгаева



Л.С. Нуруллин

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йорт  
(52/02)

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН1141650006684, ИНН1650283206, КПП165001001, ФСС1609021468

### А К Т

результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования спортивного зала.

29. мае 2024 г.

Комиссия в составе: заведующий МАДОУ № 109 «Курай» Гаврилова Р.А., зам. зав. по хоз. работе Халимова Г.Р., старший воспитатель - Шаймарданова Р.Р., председатель первичной профсоюзной организации Амирова З.Х., уполномоченный по ОТ Сибгаева Л.А. провели испытания нагрузкой спортивного инвентаря и оборудования.

Установлено следующее:

№ п/п	Оборудование, инвентарь	Результаты испытаний
1	Шведская стенка:	трещин и деформации не обнаружено, визуальный осмотр, применена максимальная нагрузка.
2	Ворота футбольные	крепление надежно, повреждений, прогибов не обнаружено.
3	Баскетбольный щит (на участке)	крепление надежно
4	Бревно «Стандарт»	прогибов нет, к тренажерам применена максимальная нагрузка, визуальный осмотр.
5	Лабиринт «Змейка»	крепёжи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
6	Спортивный комплекс «Гимнаст»	крепёжи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
7	Спортивный инвентарь	маты, лыжи, сетки в/б, б/б, ракетки, обручи, мячи резиновые, мячи «Прыгун», скакалки, гимнастические палки, степы, ходунки, гантели не деформированы. Пригодны для эксплуатации.
8	Скамейки в спортивном зале	прогибов нет, деформаций и трещин не обнаружено.
9	Велосипеды	В технически исправном состоянии. Пригодны для эксплуатации.

Все оборудование и спортивный инвентарь соответствует требованиям охраны труда, жизни и здоровья детей и сотрудников.

Председатель комиссии Гаврилова Р.А.

Члены комиссии Халимова Г.Р.

Шаймарданова Р.Р.

Амирова З.Х.

Сибгаева Л.А.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМ.  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕНЕҢ  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йорт (52/0

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН 141650006684, ИНН 1650283206, КПП 165001001, ФСС 1609021468

## АКТ

### по проверке детских участков по МАДОУ №109 «Курай»

28 мая 2024 г.

Комиссией в составе: заведующий - Гаврилова Р.А.  
заместитель заведующего по ХР – Халимова Г.Р.  
старший воспитатель - Шаймарданова Р.Р.  
председатель профсоюзной первичной организации - Амирова З.Х.  
воспитатель, уполномоченный по охране труда - Сибгаева Л.А.  
составлен настоящий акт по проверке установленного на детских площадках  
оборудования для игр и отдыха на предмет прочности, устойчивости,  
соответствия возрасту и санитарным требованиям.

На участках отсутствуют торчащие металлические и деревянные предметы  
из земли. Все оборудование соответствует требованиям техники безопасности,  
устойчивы, безопасны в использовании.

Заведующий: \_\_\_\_\_ Гаврилова Р.А.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Халимова Г.Р.

\_\_\_\_\_ Шаймарданова Р.Р.

\_\_\_\_\_ Амирова З.Х.

\_\_\_\_\_ Сибгаева Л.А.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»  
423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕНЕҢ  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАСЬ  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йор  
(52/02)

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН1141650006684, ИНН1650283206, КПП165001001, ФСС1609021468

**АКТ**  
**по проверке МАФов и спортивных сооружений МАДОУ детского сада №109**  
**«Курай»**

28 мая 2024 г.

Комиссия в составе:

председатель - Гаврилова Р.А.

зам. зав. по АХР – Халимова Г.Р.

старший воспитатель - Шаймарданова Р.Р

председатель ППО - Амирова З.Х.

воспитатель, уполномоченный по охране труда - Сибгаева Л.А.


составлен акт по проверке МАФов и спортивных сооружений.

Все оборудование соответствует требованиям техники безопасности,  
устойчивы, безопасны в использовании.

Заведующий:

 Гаврилова Р.А.

Члены комиссии:

 Халимова Г.Р.

 Шаймарданова Р.Р

 Амирова З.Х.

 Сибгаева Л.А..



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»  
423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМ  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕҢ  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧА  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИР  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йорт

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН1141650006684, ИНН1650283206, КПП165001001, ФСС1609021468

### А К Т - РАЗРЕШЕНИЕ на проведение занятий

от «29» мая 2024 г.

Комиссия в составе: председателя - Гаврилова Р.А  
и членов комиссии: Халимова Г.Р. – зам. заведующего по х/р, ст. воспитатель –  
Шаймарданова Р.Р., председателя профсоюзной первичной организации Амирова З.Х.,  
уполномоченного по ОТ – Сибгаева Л.А.,  
составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей.

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами по технике безопасности и производственной санитарии ознакомлен:

3. Замечания и предложения комиссии: замечаний нет

4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному году замечаний нет



Заведующий: Гаврилова Р.А.

Члены комиссии Халимова Г.Р.

Шаймарданова Р.Р.

Амирова З.Х.

Сибгаева Л.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»  
423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕН  
«КУРАЙ» 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАС  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИР  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йс  
(52/02)

телефон 570881, факс 570883, sad109\_k@mail.ru  
ОКПО 48697818, ОГРН1141650006684, ИНН1650283206, КПП165001001, ФСС1609021468

### АКТ

по проверке МАФов и спортивных сооружений МАДОУ детского сада №109 «Курай»

28 мая 2024 г.

Комиссия в составе: заведующий МАДОУ № 109 «Курай» Гаврилова Р.А., зам. зав. по хоз. работе Халимова Г.Р., старший воспитатель - Шаймарданова Р.Р., старшая медицинская сестра Хайруллина Э.В., Инструктор по физической культуре Ерышканова М.А., уполномоченный по ОТ Сибгаева Л.А. провели испытания нагрузкой спортивного инвентаря и оборудования.

Установлено следующее:

Характеристика игровых площадок:

На территории ДОУ находятся 13 игровых площадок, веранды (теневые навесы), из них 6 двойных и 1 одинарная, огороженных кустарниками. Поверхность игровой зоны засеяна газонной травой, которая скашивается по мере роста.

На участках расположено игровое оборудование:

- горка - львенок - 1 шт.;
- горка - слоник - 1 шт.;
- карета- 1 шт.;
- песочница - 13 шт.;
- бревно – 1 шт.;
- веранда – 13 шт.;
- тигренок – 3 шт.;
- кораблик – 3 шт.;
- скамейки - 14 шт.
- паровоз - 2 шт.
- вертолет– 1 шт.
- крокодил – 2 шт.
- павлин -2 шт.
- гимнастическое бревно – 1 шт.
- прыжковая яма с песком – 1 шт.
- стойка для волейбольной сетки – 2 шт.
- футбольная ворота – 2 шт.
- Лабиринт «Змейка» - 1 шт.;
- Спортивный комплекс «Гимнаст» - 1 шт.;
- шведская стенка -1 шт.

#### Перечень оборудования игровой площадки группы №1

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	нет дефектов		
2	Скамейка 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Кораблик -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
---	-----------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Горка слоник – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Павлин – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Скамейка - 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №3

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Крокодил -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Карета – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Тигренок – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №5

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Павлин– 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №6

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Паровоз – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №7

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Паровоз – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Горка львенок – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

5	Скамейка -2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
---	----------------	---------------	--------------	--	--

Перечень оборудования игровой площадки группы №8

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Тигренок – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №9

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка -2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Вертолёт -1шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 10

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Паровоз – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 11

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Паровоз – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница- 1 шт.	соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 12

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Тигренок -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы № 13

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница- 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда – 1шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 2шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Крокодил – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	гимнастическое бревно – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		



2	прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Бревно «Стандарт»	Соответствует	Нет дефектов		
5	Футбольные ворота – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	шведская стенка - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
7	Лабиринт «Змейка» - 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

### 1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

### 2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

### 3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, футбольные ворота и шведские стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории д/с) и устраняются.

**Заключение комиссии:** учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Комиссия по ОТ по осмотру здания и игровых площадок:

Члены комиссии:

Заведующий

Заместитель заведующего по х/р

Старший воспитатель

Старшая медицинская сестра

Инструктор по физической культуре

Уполномоченный по охране труда  
член комиссии по проведению  
специальной оценки условий  
труда

*Гаврилова*  
*Халимова*  
*Шаймарданова*

*Хайруллина*  
*Ерышканова*

*Сибгаева*

Р.А.Гаврилова

Г.Р.Халимова

Р.Р.Шаймарданова

Э.В.Хайруллина

М.А. Ерышканова

Л.А.Сибгаева

