

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ  
«ЦРР-детский-сад № 92 «Ладушки»  
Нижнекамского муниципального  
района  
Республики Татарстан  
  
(Л.Ф.Софина)  
«19» 02 2021 г.

## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 69 / 2021

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №92 «Ладушки»  
Полное юридическое наименование объекта  
423578, г. Нижнекамск, пр. Мира 99, тел/факс (8555) 49-99-76, 49-99-71 nkladushki92@yandex.ru  
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. **Ведомственная принадлежность объекта** Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района
2. **Вид деятельности** Дошкольное образование
3. **Форма собственности** Муниципальная
4. **Размещение объекта** г. Нижнекамск, пр. Мира 99  
отдельно стоящее здание из 2 этажей, (встроенное; пристроенное; \_\_\_\_\_); год постройки (капитального ремонта) - 2014г.  
кадастровый номер участка 16:30:010802:1942; номер БТИ здания 13492;
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.** – 850 человек
6. **Функциональное назначение объекта:** Дошкольное образование  
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение; государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

## 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	имеются	-
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	3,75	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	5%	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	1-2 %	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	0,05	-
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	0,04	-
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	0,04	-
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутствуют	-
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	Наличие	-	-	для всех категорий	Неровности на входной группе	-
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	соответствует	-
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-

благоустройства							
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-	
<b>Лестницы наружные</b>							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеются	-	
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	имеется	-	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,3	-	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,14	-	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	одинаковая	-	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	отсутствует	-	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	<b>Установить</b>	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	-	
<b>Пандусы наружные</b>							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	имеется	-	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	соответствует	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	соответствует	-	
Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	соответствует	-	

	маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей						
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	нет	-
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	нет	-
	<b>Препятствия на пешеходных путях</b>						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	нет	-
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	нет	-
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	нет	-
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	нет	-
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	нет	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	нет	-
	<b>Тактильная предупреждающая информация</b>					не имеется	-
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	не имеется	-
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	не имеется	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на	0,8	м	С	не имеется	-

	началом подземного перехода	расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода					
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	не имеется	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	не имеется	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	не имеется	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	не имеется	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	-
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	не имеется	-
	<b>Информационные указатели</b>						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	имеется	-
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	не имеется	-

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>					отсутствует	-
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	отсутствует	-
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	отсутствует	-
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	отсутствует	-
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	отсутствует	-
	при общем количестве мест на	9	мест	К	отсутствует	-	

		автостоянке 401 - 500					
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	отсутствует	-
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	отсутствует	-
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	отсутствует	-
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	-	-
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	отсутствует	-
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	-	-

### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					не имеется	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-

Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	нет	-
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	нет	-
Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	нет	-
Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	нет	-
<b>Лестница наружная</b>					не имеется	
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	нет	-
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	нет	-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	-
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	нет	-
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет	-
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	нет	-
<b>Пандус наружный</b>					имеется	-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	1,0	-



Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет	-
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	8	-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	соответствует	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	1,5	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	соответствует	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	соответствует	-
<b>Тамбур</b>					имеется	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	1,8	-
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	3,2м	-
<b>Двери</b>						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,05	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеются	-
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	не имеется	-

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ширина пути движения</b>					не имеется	-
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,35м	-
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	1,35м	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	1,2	-
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	1,4	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	2,55	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	1,5	-
	<b>Ширина проемов в стене</b>					не имеется	-
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	не имеется	-
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	не имеется	-
	<b>Перемещение по этажам</b>					нет возможности	-
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие	наличие	-	-	К, О, М	не имеется	-

	приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание						
	<b>Лифты</b>					не имеется	
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	нет	-
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	нет	-
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	нет	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	нет	-
	<b>Лестницы</b>					Состояние удовлетворительное	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,15	-
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	0,05	-
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	не имеется	-
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	установлены с одной стороны	-
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и	0,9	м	для всех, кроме К	0,9 0,5	-

		на высоте	0,5				
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте		наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	-
Разделительные поручни лестниц		при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	не имеется	-
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр		ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	не имеется	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы		на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	-
Контрастная окраска крайних ступеней		наличие	-	-	С, М	не имеется	-
<b>Пандусы</b>						не имеется	-
Ширина пандуса при одностороннем движении		не менее	1,0	м	К, О, М	не имеется	-
Ширина пандуса при двустороннем движении		не менее	1,8	м	К, О, М	не имеется	-
Уклон* пандуса		не более	8	%	К, О, М	не имеется	-
Высота одного подъема пандуса		не более	0,8	м	К, О, М	не имеется	-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса		не менее	1,5	м	К, О, М	не имеется	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее	0,05	м	К, О, М	не имеется	-
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	не имеется	-
Завершающие части поручней пандусов		длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	не имеется	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность		на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	-

	или световые маячки перед входами на пандусы						
	<b>Двери</b>						-
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,9	-
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,05	-
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	не имеется	-
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	не имеется	-
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	не имеется	-
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	имеется	-
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	имеются	-
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	не имеются	-

	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	0, 025	-
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	<b>Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность</b>

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания</b>						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	не имеются	-
	<b>Места для инвалидов и других МГН в гостиницах</b>					не имеется	-
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	-

	<b>Зоны отдыха</b>					не имеется	-
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
	<b>Расстановка оборудования</b>					не имеется	-
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	не имеется	-
	<b>Подходы к оборудованию и мебели</b>					-	
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	не имеется	-
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	не имеется	-
	<b>Расположение поверхности столов</b>					-	-
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
	<b>Обеденные залы</b>					-	-
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	-
	<b>Читальные залы</b>					-	-
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	-

<b>Раздевалочные в спортивных сооружениях</b>						-	-
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К		-	-
Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К		-	-
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К		-	-
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К		-	-
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К		-	-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5				-	-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К		-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К		-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К		-	-
<b>Комната отдыха при раздевалочных</b>						-	-
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м <sup>2</sup>	К		-	-
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м <sup>2</sup>	К		-	-



	<b>Шкафы для хранения</b>						
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	-
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	-

## 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Площадь помещений</b>						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м <sup>2</sup>	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м <sup>2</sup>	К	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м <sup>2</sup>	К	-	-
	<b>Ширина помещений</b>					-	-
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	-
	Ширина внутриквартирных	не менее	1,15	м	К	-	-

	коридоров						
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
	<b>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений</b>						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К	-	-
	<b>Домофон</b>						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-

## 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Санузлы</b>					состояние удовлетворительное	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	не имеется	-
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	1,04	-
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	2,1	-
	Пространство для размещения	наличие	-	-	К	не имеется	-

	кресла-коляски в кабине уборной						
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	не имеется	-
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	не имеется	-
	<b>Душевые</b>					не имеется	-
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	нет	-
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	нет	-
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	нет	-
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полу душей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	нет	-
	<b>Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий</b>					не имеется	-
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	нет	-
	<b>Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях</b>		-	м	К	не имеется	-
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К		-
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	-
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	-
	<b>Удобство использования</b>						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	не имеются	-

	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	не имеются	-
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	не имеется	-

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Расположение мест обслуживания МГН</b>					-	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	не имеется	-
	Посадочные места (столы) для	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-

инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне							
<b>Расстояние до эвакуационного выхода</b>							
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	не имеется	-	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	не имеется	-	
<b>Ширина эвакуационных путей</b>							
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	0,9	-	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	1,2	-	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	1,2	-	
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	не имеется	-	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	1,5	-	
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	нет	-	
<b>Время эвакуации</b>							
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		-	
<b>Пожаробезопасные зоны</b>					-	-	
Пожаробезопасные зоны, из которых	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-	

МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений							
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г	не имеется	-	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется		
<b>Эвакуационные выходы</b>							
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-	

	эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех						
	<b>Пожарная сигнализация</b>					имеется	-
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	<b>Система оповещения о пожаре</b>					имеется	-
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	<b>Пожарные извещатели</b>					имеются	-
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-

## 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальная информация</b>					не имеется	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется частично	-

	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	<b>Имеется информация об объекте с точечно-рельефным шрифтом Брайля</b>
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	<b>Звуковая информация</b>					не имеется	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	не имеется	-
	Таксофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	не имеется	-
	<b>Освещенность</b>					состояние удовлетворительное	-
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>					-	-
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-



В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
<b>Рельефные информирующие обозначения</b>					не имеется	
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	не имеется	-
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	не имеется	-
<b>Тактильная предупреждающая информация</b>					не имеется	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	<b>Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность</b>
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	не имеется	-
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	-
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не имеется	-
Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	не имеется	-
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	-

	повороте налево (направо)						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

## 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ограждения опасных зон</b>					не имеется	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Нет	-
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	имеются	-
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на кресла-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	имеются	-
	<b>Ограничение выступающих конструктивных элементов</b>					не имеется	-
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	-
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	не имеется	-

	и других вертикальных поверхностях						
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	не имеется	-
	<b>Установка приборов</b>						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	соответствуют	-
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8 м	-
	<b>Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН</b>						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется	-
	<b>Недопустимые покрытия полов</b>					отсутствуют	-
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	отсутствуют	-

Примечание:

\* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

**В результате обследования установлено**

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	<b>Пешеходные пути</b>	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	<b>Автостоянки</b>	нет	нет	нет	нет	нет
	<b>Входная группа</b>	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	<b>Планировочные решения</b>	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	не доступно	доступно	частично доступно	доступно	доступно
	<b>Пожарная безопасность</b>	не доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	доступно
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно	частично доступно

**Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия**

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	<b>Пешеходные пути</b>	-	-	-
2	<b>Автостоянки</b>	-	-	-
3	<b>Входная группа</b>	1. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно дверей входных групп (круг диаметром 15 см. жёлтого цвета)	2022г.	При условии бюджетного финансирования
4	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	1. Нанесение контрастной окраски на крайние ступени лестницы.	2022г.	При условии бюджетного финансирования
5	<b>Планировочные решения</b>	-	-	-
6	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	1. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в санитарно-гигиеническом помещении.	2022г.	При условии бюджетного финансирования
7	<b>Пожарная безопасность</b>	-	-	-
8	<b>Средства информации и ориентирования</b>	1. Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта.	2025г.	При условии бюджетного финансирования
9	<b>Безопасность и удобство использования</b>	1. Установить будку для собаки-поводыря.	2025г.	При условии бюджетного финансирования

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта  
Начальник управления дошкольного  
образования ИК НМР РТ

Андрянова С.А.

(подпись)

« 24 » 02

(фамилия, и. о.)

2021г.

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела охраны труда  
и здоровья детей МБУ «Центр дошкольного  
образования» НМР РТ

Хайрутдинова Г.Д.

(подпись)

« 20 » 02

(фамилия, и. о.)

2021г.

Заместитель заведующего по АХР  
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 92  
«Ладушки» НМР РТ

Фархутдинова Л.С.

(подпись)

« \_\_\_\_ »

(фамилия, и. о.)

2021г.