

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА №2**

ЧДЮУ

«Школа Кенгуру»

г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4

СОГЛАСОВАНО

Директор
Евдеева Наталья
Витальевна Р-наз. Кудаш
Курбанов В. Р. Ф. И.

«14» *июль* 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Частного дошкольного
образовательного учреждения
«Школа Кенгуру»
Е.М. Шепелина / Е.М. Шепелина /

2023 г.



МОН «Доступная среда»
И.Р. Азизов

Паспорт доступности
Объекта №2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа Кенгуру» ЧДОУ «Школа Кенгуру»**

1.2. Адрес объекта: **420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4, пом.1.009**

1.3. Сведения о размещении объекта: **расположен на первом этаже жилого дома в помещении общей площадью 644.8 м², переданном ЧДОУ «Школа Кенгуру»**

- наличие прилегающего земельного участка: **нет**

1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий**

Сведения об объекте, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа Кенгуру» ЧДОУ «Школа Кенгуру».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4 пом. 1009**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **аренда**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **РТ г. Казань, Кировский район.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **нет**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **нет**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
дошкольное и дополнительное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **услуги по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, присмотра и ухода за детьми**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **до 7 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:**не предусмотрено**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **60 человек, вместимость 60 человек, пропускная способность 60 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**
- 3. Состояние доступности объекта**
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от центра города на автобусе №30, 45, 49 ,2. до остановки Урицкого.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
- 3.2.2. Время движения (пешком): 8 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
 А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта
 Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов
 ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
 ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (тротуары, дорога)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Территория, прилегающая к зданию (тротуары) – доступно частично избирательно (Г, У), Вход в здание – доступно частично избирательно (Г, У). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – временно не доступны. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – временно не доступна, Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г,У), Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступна. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, У). Данный объект временно не доступен для инвалидов и маломобильных групп населения. Не имеет доступности для всех групп инвалидов (К,С,Г,О,У) . На пути следования к объекту нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Входная группа недоступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и слепых. Отсутствуют акустические, световые, тактильные средства устройства информации на всем пути следования и в зонах обслуживания. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников. Отсутствует автостоянка для инвалидов. Возможно разумное приведение объекта в соответствие с нормами СП-59.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: 2023 – 2026 г.г. в рамках исполнения плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Объект доступен полностью для категорий Г, О, У, доступен условно для категорий К, С, зона целевого назначения доступна полностью всем (вариант А).

4.3. Для принятия решения требуется:

- разработка проектно-сметной документации

- согласование с собственником помещения

- согласование с местными органами власти

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Республики Татарстан.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета №2 (*информации об объекте*) от «17» апреля 2023 г.

2. Отчет обследования объекта № 2 от «17» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Частного дошкольного

образовательного учреждения

«Школа Кенгуру»

/ Е.М. Шепелина /

2023 г.



Отчет

обследования объекта к паспорту доступности № 2

г. Казань

«20» 04 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа Кенгуру» ЧДОУ «Школа Кенгуру»
- 1.2. Адрес объекта: 420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4, пом.1009
- 1.3. Сведения о размещении объекта: расположен на первом этаже жилого дома в помещении общей площадью 644.8 м², переданном ЧДОУ «Школа Кенгуру»
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Юридический адрес объекта: 420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4 пом. 1009

2. Характеристика деятельности объекта

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное и дополнительное образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **услуги по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, присмотра и ухода за детьми**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **до 7 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **не предусмотрено**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **60 человек**, вместимость **60 человек**, пропускная способность **60 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **от центра города на автобусе №30, 45, 49 ,2. до остановки Урицкого.**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **8 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемый**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (бордюр)**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (Г, У), Вход в здание – доступно частично избирательно (Г, У). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – временно не доступны. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – временно не доступна, Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г,У), Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступна. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г, У). Данный объект временно не доступен для инвалидов и маломобильных групп населения. Не имеет доступности для всех групп инвалидов (К,С,Г,О,У) . На пути следования к объекту нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Входная группа недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и слепых. Отсутствуют акустические, световые, тактильные средства устройства информации на всем пути следования и в зонах обслуживания. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников. Отсутствует автостоянка для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. Требуется согласование с собственником и местной муниципальной властью. Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудовать для МГН (высота бордюра 140 – 160 мм. Разместить на остановке схему движения к объекту.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Входы должны быть оснащены кнопками вызова, стеклянные поверхности обозначены контрастными кругами, опасные участки и ступени должны быть контрастно обозначены в соответствии с СП-59. Персонал должен быть обучен, проинструктирован и закреплен для содействия маломобильным посетителям. Входная дверь должна иметь ширину в свету не менее 0,9 м, высота порога не должна превышать 0,014 м. Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м. Пандусы должны соответствовать нормам СП-59 На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Текущий ремонт. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по

эвакуации)	помещению. Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации. Высота порогов не должен превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9 м. Ширина прохода по коридору не менее 1,2 м.
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Информационные обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублирование шрифтом Брайля. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупредительные указатели или контрастно окрашенную поверхность. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Привести в соответствие с нормами СП-59
5 Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину — 1,65 м, глубину 1,8 м, ширина двери не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7 м для размещения кресла — коляски. В кабине должно быть пространство 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9 м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее 2,2 м ширины и

	<p>2,25 м глубины. Следует применять унитазаы, имеющие опору для спины. Кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов-колясочников. Водопроводные краны должны быть с рычажной ручкой, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p> <p>Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов на первом этаже здания.</p>
<p>6 Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p>Текущий ремонт. Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м.</p>
<p>7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</p>	<p>Капитальный ремонт. Требуется согласование с собственником и местной муниципальной властью. Трогуары, ведущие к объекту, должны быть обустроены тактильными дорожками на пути следования,</p>

	информационные указатели с интервалом 2-3 метра. Убрать бордюры. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входа в объект.
8	Капитальный ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: 2023 – 2026 г.г. в рамках исполнения плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Объект доступен полностью для категорий Г, О, У, доступен условно для категорий К, С, зона целевого назначения доступна полностью всем (вариант А).

4.3. Для принятия решения требуется:

- разработка проектно-сметной документации
 - согласование с собственником помещения
 - согласование с местными органами власти
- 4.4. Информацию разместить на Карте доступности Республики Татарстан.

5.1. Председатель комиссии:

Директор

5.2. Члены комиссии (должности):

Заместитель

заведующего по хозяйственной части.

5. Члены комиссии

Е.М. Шепелина



С.В. Вологина

Представитель

общественной организации инвалидов



Н.Р. Азизов

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Доступная среда»

сайт: moi64.ru тел. +7 927-107-44-77

Телефон представителя объекта 8-904-6651996, С.В. Вологина - зам. заведующего по хозяйственной части

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Частного дошкольного

образовательного учреждения

«Школа Кенгуру»

/ Е.М. Шенегина /

2023 г.



Анкета

(информация об объекте)

к паспорту доступности объекта №2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа Кенгуру» ЧДОУ «Школа Кенгуру»**
- 1.2. Адрес объекта: **420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4, пом.1009**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **расположен на первом этаже жилого дома в помещении общей площадью 644,8 м², переданном ЧДОУ «Школа Кенгуру»**
- наличие прилегающего земельного участка: **нет**
- 1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий**

Сведения об объекте, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Частное дошкольное образовательное учреждение «Школа Кенгуру» ЧДОУ «Школа Кенгуру».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **420030, РТ, г. Казань, ул. Кызыл Армейская, д. 4 пом. 1009**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **субаренда**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **РТ г. Казань, Кировский район.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **нет**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **нет**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное и дополнительное образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: услуги по образовательным программам дошкольного и дополнительного образования, присмотра и ухода за детьми

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не предусмотрено

2.6. Плановая мощность: посещаемость

пропускная способность **60** человек
пропускная способность ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **от центра города на автобусе №30, 45, 49 2-до остановки Урицкого.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**

3.2.2. Время движения (пешком): **8 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (бордюры)**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов


ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:
Директор ЧДОУ «Школа Кенгуру» Е.М. Шепелина 
Телефон представителя объекта 8-904-6651996
С.В. Вологина - зам. заведующего по хозяйственной части.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Арм-Экогрупп»

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

Лицензия на образовательную деятельность
№ 0898 от 09 апреля 2014 г.

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Азизов Нурулла Рабаданович

прошёл(а) повышение квалификации в

Учебном Центре
ООО «Арм-Экогрупп»

и сдал(а) итоговую аттестацию

по дополнительной профессиональной программе

«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00505459

Документ о квалификации

в объеме 72 часа



регистрационный номер
Рег. № 21-1201-002
Города
Санкт-Петербург
Дата выдачи
12.01.2021

