

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры(ОСИ)**

**Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного
учреждения города Набережные Челны «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития воспитанников
№115 «Звездочки»**

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 115 «Звездочки»
Р.Р.Кузнецова



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №115 «Звездочки»

1.2. Адрес объекта: 423805, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4800,7 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9340 кв. м

1.4. Год постройки здания 2015 г. последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) объекта - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №115 «Звездочки»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423805, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от от 25.05.2018 года № 2952(в редакции постановления Исполнительного комитета от 22.01.2021 г. №390)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3. Форма оказания услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 8 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 275/348/459.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Чулман , Автобус: № 43,27,9,26 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 27.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.
 3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
 3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: да.
 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	А
5.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны не для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта.

4.4. Для принятия решения требуется Согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от _____ 2022г.

Председатель комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №115 «Звездочки» _____ Р.Р.Кузнецова

Члены комиссии:


Заместитель заведующего по хозяйственной работе _____ Г.Д.Журавлева

Председатель профсоюзной организации

_____ А.Ю.Сафина

Уполномоченный по охране труда

_____ М.М.Гисматуллина



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 115
«Звездочки»
Р.Р.Кузнецова
2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Набережные Челны

«__» _____ 2022 г.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115«Звездочки».
- 1.2. Адрес объекта :423805, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 2 этажей, 4800,7 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на этаже), кв. м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9340 кв. м
- 1.4. Год постройки здания -2015г., последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115«Звездочки». (Детский сад №115 «Звездочки»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423805, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление на основании Постановления Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 25.05.2018 года № 2952(в редакции постановления Исполнительного комитета от 22.01.2021 г.№390)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, дом 23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 275/348/459
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка Чулман Автобус: №43,27,9,26 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 27.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые - да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: да. Дорожные бордюры их обустройство для инвалидов на коляске: частично.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	А
5.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А»; «Б»; «ДУ»; «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

- «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		7,8,21,22
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В		2,3,4,9
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	14,18,75,77,87	12,13,14
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	2,3	17,20
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	91	18,19
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	19	10,11
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		7,8

*указывается: ДП-В - - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно; ВНД – временно не доступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные функциональные зоны объекта доступны для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ рамках исполнения нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: на информационном портале <http://zhit-vmeste.ru/map/>.

5. Особые отметки.

Приложения:

1. Результаты, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения к зданию и в здании на 12 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
6. Результаты фото фиксации на объекте 22 фото на 22 л.

Председатель комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 115 «Звездочки»  Р.Р.Кузнецова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по хозяйственной работе  Г.Д.Журавлева


Председатель профсоюзной организации

 А.Ю.Сафина

Уполномоченный по охране труда

 М.М.Гисматуллина

Эксперт по обеспечению доступной среды
для инвалидов и маломобильных
групп населения

 А.Д. Натифов

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объектов (здания, помещения и иные сооружения) и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения.



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки». (Детский сад №115 «Звездочки») Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,3, 4,9	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7,8, 21, 22	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
1. 3	Лестница (наружная)	есть	-	9	Доступ обеспечен	К,О,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
1. 4	Пандус (наружный)	есть	-	3,4	Доступ обеспечен	К	Соответствует нормативам	Не нуждается
1. 5	Автостоянка и парковка	есть	-	6,5	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-	1,7,21,22	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки».

(Детский сад №115 «Звездочки»)

Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	9	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3,4	Доступ обеспечен	К	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	86	2,8	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		8	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	86	9	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	86	8,9	Не нуждается
Пандус (наружный)	ДП-В	-	3,4	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки».

(Детский сад №115 «Звездочки»)

Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	18,75, 77,87	12, 13, 14	Доступ обеспечен	К,О,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	27,47, 89	15, 16	Доступ условно	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	8	Доступ обеспечен	К,О,С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14,18, 75,77, 87	12, 13, 14	Доступ обеспечен	К,О,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	14,18,75,77,87	12,13,14	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки». (Детский сад №115 «Звездочки»)

Р.Т. город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	20	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2	17	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-		-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	14, 18, 75, 77, 87	12, 13, 14	Доступ обеспечен	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	91	18, 19	Доступ условно	К,О, С,Г,У	Соответствует нормативам	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДВ-П	2,3	17,20	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ обеспечен, в адаптации не нуждается

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки». (Детский сад №115 «Звездочки»)

РТ. город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	91	18, 19	Доступ условно	К, О, С, Г, У	Соответствует нормативам	Не нуждается
5.2	Душевая/ванная комната	есть	91	18, 19	Доступ условно	К, О, С, Г, У	Соответствует нормативам	Не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	91	18,19	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ условно, в адаптации нуждается.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №115 «Звездочки». (Детский сад №115 «Звездочки»)
РТ, город Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 51 (13/14)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	19	10, 11	-	К, О, Г, У	Соответствует нормативам	Не нуждается
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	21, 22	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В	19	10,11	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ доступ обеспечен, в адаптации не нуждается.

Фото №1












Фото №6



Сторо №7











Darm. 36/12



Dem. №13





0200_1615







Дата: 16/18









Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

55 (пятидесять пять) листов
Р.Р. Кузнецова



Детским садом осуществляются
школы ввоз с приоритетным
осуществлением доступности
по познавательной-рекреативной
направлению развития
воспитанников №115
И.И. Кузнецова
"Звездочки"