



«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 129
«Белоснежка»
Газизова Э.Р.
«18» мая 2026 г.

**Акт
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от «18» мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии заведующий Газизова Э.Р., члены комиссии заместитель заведующего по ХР Салихова Н.В., уполномоченный по ОТ Данилова Л.М., составили настоящий акт о том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительной площадок на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129 «Белоснежка» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ № Детский сад № 129 «Белоснежка»

Адрес образовательной организации: г. Набережные Челны, ул. им. Хади Такташа, д.6

Характеристики поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадок:


Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок и 2 физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 0,5 м. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 100 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (лазания), песочница. Вся территория площадок имеет ровное, травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Территория спортивной площадки имеет резиновое покрытие. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей во время прогулок.


Перечень оборудования:


№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
Групповые игровые площадки						
1	Песочница с крышкой	12	Очищены, заполнены песком	Нет		
2	Домик-беседка	6	Без повреждений, устойчив	Нет		
3	Спираль вертикальная	12	Без повреждений, устойчива	Нет		
4	Вертолетик	8	Без повреждений, устойчив	Нет		
5	Трактор	2	Без повреждений, устойчив	Нет		

6	Машина без горки	2	Без повреждений, устойчив	Нет		
7	Горка «Рыбка»	6	Без повреждений, устойчив	Нет		
8	Горка	6	Без повреждений, устойчив	Нет		
9	Детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом	6	Без повреждений, устойчив	Нет		
10	Скамейка	9	Без повреждений, устойчив	Нет		
Спортивная площадка						
1	Ворота хоккейные	2	Устойчивы, закреплены, без повреждений	Нет		
2	Стойка волейбольная	1	Устойчива, закреплена, без повреждений	Нет		
3	Баскетбольная стойка с сеткой	1	Устойчива, закреплена, без повреждений	Нет		

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:  /Газизова Э.Р./

Члены комиссии:  /Салихова Н.В./

 /Данилова Л.М./