

Характеристика объектов спорта

МБОУ «Чувашско-Дрожжановская сош» ДМР РТ

Физкультурный зал 9X18 – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Имеющееся спортивное оборудование обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» августа 2021 г. №1, оформлено комиссией школы.

На территории земельного участка, закрепленного за организацией, имеются спортивные сооружения и площадки - их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – удовлетворительное, - это **футбольная спортивная площадка, волейбольная спортивная площадка.**